

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015		
	FORMATO DE INPECCIÓN DE CONTENEDORES DESPACHO A FINCA		Código: FR-OPR-005
	66660		Versión: 05 Fecha: 19-06-2025

CLIENTE:	DUREXPORTA	LUGAR DE INSPECCIÓN:	P. RISKPRO	WK:	25
----------	------------	----------------------	------------	-----	----

REGISTRO DE CONTENEDORES					
CONTENEDOR #:	FSCU5330895	FECHA:	19-06-2025	HORA INICIO:	21:23
				HORA FIN:	21:58

CINTAS DE SEGURIDAD	EXTERIORES	    
	INTERIORES	   
	PUERTAS	 

CHOFER:	LUIS FERNANDO PALMA ESPINOSA	SELLO CABLE:	E202202ER
CÉDULA DE CHOFER:	1001766920	SELLO NAVIERA:	OBP9876
CELULAR DEL CHOFER:		SELLO PLASTICO:	RP283895
PLACA:	RAB4422	FUNDA DE SEGURIDAD:	RP-424732
CIA. TRANSPORTE:	CIUDAD DE SAN CAMILO	STK SEG:	-----
NAVIERA-BOOKING:	2309300900	RESP. INSP:	USR-F93BUU - USR-FT0EKI

RASTREO		SELLO DE SALIDA		DETALLES DE LA INSPECCION															
BLOCKS1460M		H134690A		N°	ÁREAS	SEA L/N	SEA L/O	CUT	PAT /N	PAT /O	WEL D/N	WEL D/O	INS T	SEC T	DEL	PER F	DEN T		
MODELO		SELLO DE RETORNO		1	PTA-IZ.INT.														
H		R71659A		2	PRD.IZ.INT.														
				3	ESPACIADORES														
				4	PRD.FR.INT.														
				5	DEFLECTOR														
				6	TECHO INT.														
				7	PISO INT.														
				8	PRD.DER.INT.														
				9	PTA.DER.INT.														
				10	EVAPORADORES														
				11	PISO EXT.														
				12	TECHO EXT.														
				13	PRD.IZ.EXT.														
				14	PRD.DER.EXT.														
				15	PTAS.EXT.														
				16	TORN.SEG.														

OBSERVACIONES:	USR-F93BUU
	RESPONSABLE