



ENTREGA DE INTERCAMBIO DE EQUIPO (EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

EIR: E - 000030434


CONTENEDOR		CONDICION GENERAL		BOOKING		COMMODITY		TIPO DE SALIDA
FBIU5144816		OPERATIVO		6421485630		BANANAS		EXPORTACION
ARMADOR		TECNOLOGÍA		VIAJE	CLIENTE			ESTADO
COSCO					LYRA EXPORTS SAS			VACÍO
TIPO	ISO	TEMP.	VENT.	ATMF CONT	CORTINA	FILTRO	INGRESO TRANSPORTE	SALIDA TRANSPORTE
40RH	45R1	13.50	15	NO	NO	NO	2025-06-20 23:12	2025-06-21 00:07

INFORMACION ADICIONAL / SELLOS

Sello Vacío:	2499675
Sello Panel Electrico:	
Sello Ventilacion:	
Sello Funda:	DBP134729
Sello Cable:	
Sello Tapas de Evaporador:	325234, 325235, 325236, 325237
Sello Panel Espejo:	
Sello Cliente1:	
Sello Cliente2:	
Sello Cliente3:	
CO2:	O2:
Turno asignado:	468584

REPAIR / DAMAGE CODE

DY SUCIO
MN DEFECTO DE FABRICACIÓN
SA SUPERFICIES RAYADAS
BN QUEMADO
WA DEFORMADO
SE SELLADO/RESELLADO
SN SECCIÓN
PA PINTADO
PT PARCHES
IT INSERTOS
WD SOLDADO
WT DESGASTE NATURAL
DT ABOLLADO
WN GASTADO



OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENEDOR SI NO

1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados	X
1.2 Pintura nueva en partes o parches	X
1.3 Remaches y Tuercas de los seguros de la manijas	X
1.4 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, etc.	X
1.5 Reparaciones Nuevas	X
1.6 Reparaciones Anteriores	X
1.7 Violación, quemaduras de soldadura o pintura nueva	X
1.8 Techo desnivelado o con perforaciones	X
1.9 Dispositivo de puerta golpeados o rotos	X
1.10 Adhesivo o sellante nuevo en uniones de láminas	X
2. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS	
2.1 Las tapas externas del evaporador muestran que ha sido abiertas y no tienen el sello de la agencia marítima	X

OBSERVACIÓN: SELLO DE FUNDA VA DENTRO DEL CONTENEDOR

Jose Choez

INSPECTOR

CHOEZ MIRANDA JOSE ANTONIO

Roberto Bermeo

TRANSPORTISTA

IDENTIF.: 0927956052

NOMBRE: BERMEO PENA ROBERTO

PLACA: GBP5301