





Estructura: OK
Eléctrico: OK






Movimiento: Salida 164813
Contenedor: SEGU9345656 40HR
Naviera: COSCO
Cliente: FRUTADELI SA
Transporte: PARTICULAR DEL CLIENTE

Motivo: EXPORTACION
Tare: 4500 **Gross:** 35000
Buque: LADY JANE 037W 037W
Booking: 6422251230
Placas: GBP9870

Fecha: Jun/24/2025 20:52
Manufactura: Aug/2015
Depósito: TCLOG
Referencia: 6422251230

 <p>FRONT FRENTE</p> <p>LEFTSIDE LADO IZQUIERDO</p> <p>SUBFLOOR PISO POSTERIOR</p>	 <p>ROOF TECHO</p> <p>RIGHT SIDE LADO DERECHO</p> <p>REAR DOORS</p>		 <p>FLOOR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Sello</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deposito</td> <td>25-291780</td> </tr> <tr> <td>Botella</td> <td>DBP135135</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Sello	Deposito	25-291780	Botella	DBP135135
Tipo	Sello									
Deposito	25-291780									
Botella	DBP135135									

Descripción

- | | |
|--|-------------------------------------|
|  | PANEL EXT R PX X2 |
|  | DOOR INT PX X2 |
|  | RESR RCG R RP X1 , REAR RCG L WD X1 |
|  | T FLOOR IT X4 |
|  | REAR HEADER R IT X1 |

Observación

GOLPES LEVES EN PANELES, MANCHAS NO TRANSFRIBLES, UNIDAD SALE LIMPIA, SIN OLORES Y SIN HUECOS

Seteo Reefer

Enciende Normal: ☒
Temperatura: 13.5
Ventilación: 15CBM
Humedad: .
CA Activa: ☐

Controlador: ☒
Cable: ☒
Plug: ☒
Pin Seguridad Plug: ☒
Cerrado Hermeticamente: ☒

Observaciones:

OK

GUSTAVO TORRES

ROGER ZAMBRANO

0917801284

0986504918

Garita de Entrada: kmejia

Fecha: 24/Jun/2025 20:13

Garita de Salida: dchavez

Fecha: 24/Jun/2025 21:14