



ENTREGA DE INTERCAMBIO DE EQUIPO (EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

EIR: E - 000030538


CONTENEDOR		CONDICION GENERAL		BOOKING		COMMODITY		TIPO DE SALIDA
SEGU9480825		OPERATIVO		6422256830		FRESH BANANAS		EXPORTACION
ARMADOR		TECNOLOGÍA		VIAJE	CLIENTE			ESTADO
COSCO					COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR			VACÍO
TIPO	ISO	TEMP.	VENT.	ATMF CONT	CORTINA	FILTRO	INGRESO TRANSPORTE	SALIDA TRANSPORTE
40RH	45R1	13.5	15	NO	NO	NO	2025-06-24 19:10	2025-06-24 20:00

INFORMACION ADICIONAL / SELLOS

Sello Vacío:	2499636
Sello Panel Electrico:	
Sello Ventilacion:	
Sello Funda:	DBP134636
Sello Cable:	
Sello Tapas de Evaporador:	330617, 330618, 330619
Sello Panel Espejo:	
Sello Cliente1:	
Sello Cliente2:	
Sello Cliente3:	
CO2:	O2:
Turno asignado:	468863

REPAIR / DAMAGE CODE

DY SUCIO
MN DEFECTO DE FABRICACIÓN
SA SUPERFICIES RAYADAS
BN QUEMADO
WA DEFORMADO
SE SELLADO/RESELLADO
SN SECCIÓN
PA PINTADO
PT PARCHES
IT INSERTOS
WD SOLDADO
WT DESGASTE NATURAL
DT ABOLLADO
WN GASTADO



OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENEDOR SI NO

1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados		X
1.2 Pintura nueva en partes o parches	X	
1.3 Remaches y Tuercas de los seguros de la manijas		X
1.4 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, etc.		X
1.5 Reparaciones Nuevas	X	
1.6 Reparaciones Anteriores	X	
1.7 Violación, quemaduras de soldadura o pintura nueva		X
1.8 Techo desnivelado o con perforaciones		X
1.9 Dispositivo de puerta golpeados o rotos		X
1.10 Adhesivo o sellante nuevo en uniones de láminas		X
2. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS		
2.1 Las tapas externas del evaporador muestran que ha sido abiertas y no tienen el sello de la agencia marítima		X

OBSERVACIÓN: SELLO DE FUNDA VA DENTRO DEL CONTENEDOR Y MANCHAS NO TRANSFERIBLES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

Ignacio HC

INSPECTOR

MAJADO CANTOS IGNACIO VICENTE

[Signature]

TRANSPORTISTA

IDENTIF.: 0963876099

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERNANDEZ SUAREZ

PLACA: AFM0869