Ordem de Serviço

10260

MANUTENÇÃO

Projeto

Analise : POÇO - 03 - MANUTENÇAO PREVENTIVA - SEFAZ SEDE - C **Ano :** 2022 **Nº** 000001362 **Sub-Projeto:** MP00008979

Centro de Custo : 10018399-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ I

Entidade

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

Telefone do Contato: 065-9942-5998 **Nome do Contato:** SR. JOSÉ AUGUSTO / FABIO

Endereço da Entidade

Logr.: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3415 **Nº:** **Compl.:**

Bairro: **Cidade:** CUIABA **UF:** MT **CEP:** 78050-000

Dados Complementares

Dta. Emissão : 23/10/2026 **Dta. P/Execução :** 23/10/2026

Emissor da Ordem de Serviço: EDCARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS-COLABORADOR

Endereço Para Execução da Ordem de Serviço

Logr.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA PT- 03 **Nº:** **Compl.:**

Bairro: **Cidade:** **UF:** **CEP:**

Poço		Bomba							
Nº	1	El. Sup.		El. Inf.		Crivo	180	Estado	USADO
Prof.	200	Descrição							
Ø									
Vazão	2600	Painel							
N. Est.	36.20	Compens.	PAINEL	R.F.F. ☐	R. N. ☐	P. R. ☐	Part. Dir.		
N. Din.	116.80	Descrição							
Coord. S									
Coord. W		Tubo Edutor							
Altitude		Galv.		Geon. DN.					

CRI 1.1/2

Produtos a Serem Utilizado

Descrição	Qtde	Usado	Devolvido
ACIDO CITRICO | UNID.(KG)	10,000000		
HIPOCLORITO DE SÓDIO GL | UNID.(GL)	10,000000		

Serviços a Serem Executados

Descrição	Qtde	Executada
ANALISE DE AGUA FISICO QUIMICO / BACTERIOLOGICA SIMPLIFICADO | UNID.(UND)	1,00	
DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DO POÇO | UNID.(UND)	1,00	
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO ATÉ 150 METROS | UNID.(UND)	1,00	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ACABAMENTO/MANUTENÇÃO | UNID.(UND)	1,00	
MOBILIZAÇÃO/ DESLOCAMENTO C. OBRAS | UNID.(Km)	0,00	
TESTE DE VAZÃO DE ACORDO COM NORMA DA SEMA | UNID.(UND)	1,00	

Equipamento(s) Utilizado(s)

Descrição	Inicio	Final	Total

Digitalizado com CamScanner

Ordem de Serviço

10260

MANUTENÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) os materiais e serviços acima relacionados.

Data	Nome Cliente/Representante	Assinatura Cliente/Representante
13/10/26		

Lider: José Aragão Auxiliar: Daniel Diego Visto Lider: _____

Obs:	Prazo de Pagamento: ( ) 01 ( ) 02
	___/___/___ Data — Gerente

Digitalizado com CamScanner

	DATA	RESPONSÁVEL
EQUIPE	23/10	[illegible]
GESTOR MANUT./ACAB.	27/10/26	Edivanlas
SUPRIMENTOS		
COMERCIAL FECHAMENTO		
ADM. COMISSÃO		
AMBIENTAL (RELATÓRIO)		
ENVIO AO CLIENTE		

	INÍCIO	FIM
DATA	23/10/26	23/10/26
KM		
	ANTES	DEPOIS
VAZÃO		26000
NE		56.20
ND		116.80
AMPERAGEM		11.4
TENSÃO		220.(T)
BOMBA	Chave	
PAINEL NÍVEL	Of Partida direta	
EDUTOR ou GALV.	CRI 1½	
CABO	ES	
	EI	
TUBO NÍVEL	1½ galv 7K4	
ATERRAMENTO	OK	
CAVALETE	OK	
Ø POÇO	6"	

cabo elet 3x 10
5x 6