



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú  
Página Web: [www.grupo3s.pe](http://www.grupo3s.pe) / email: [grupo3s@grupo3s.pe](mailto:grupo3s@grupo3s.pe)

**PROTOCOLO DE PRUEBA DE MEDICION DE CAUDALES**  
**SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS**

NUMERO: **PPE-1225-26**

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario:               | DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC                                                                            |
| Proyecto:                  | CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV                                                                   |
| Dirección de la Propiedad: | URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |
| Fecha de Prueba:           | miércoles, 24 de Junio de 2026                                                                            |
| Hora de Inicio:            | 09:00 a. m.                                                                                               |
| Hora de Finalización:      | 09:30 a. m.                                                                                               |

| IDENTIFICACION DE REJILLA | VELOCIDADES ENCONTRADAS |          |          |          |          |          | VELOCIDAD PROMEDIO | VELOCIDAD PROMEDIO | AREA DE REJILLA | CAUDAL ENCONTRADO | CAUDAL PROYECTO | VARIACION | RESULTADO |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| (Ubicación o Código)      | m/s                     |          |          |          |          |          | m/s                | ft/m               | pies^2          | pies^3/minuto     | pies^3/minuto   |           |           |
|                           | Sector 1                | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 |                    |                    |                 | CFM               | CFM             |           |           |
| PISO 13                   | 2.57                    | 5.15     | 4.93     | 4.83     | 1.92     | 4.35     | 3.96               | 779.20             | 7.36            | 5734.35           | 4745.00         | 120.85%   | CUMPLE    |
| CAUDAL TOTAL MEDIDO       |                         |          |          |          |          |          |                    |                    |                 |                   | 5734.35         | CFM       |           |
| CAUDAL TOTAL DISEÑO       |                         |          |          |          |          |          |                    |                    |                 |                   | 4745.00         | CFM       |           |



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

---

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú  
Página Web: [www.grupo3s.pe](http://www.grupo3s.pe) / email: [grupo3s@grupo3s.pe](mailto:grupo3s@grupo3s.pe)

**Resultados de las Pruebas:** El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad de **EL PROPIETARIO** y de la **AUTORIDAD COMPETENTE** conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

**CLIENTE**  
(Firma y Sello)

**PROVEEDOR**  
(Firma y Sello)