

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>				
	<b>RAT: 856</b>				
<b>ABERTURA:</b>	21/10/2019			<b>ENCERRAMENTO:</b>	05/11/2019

<b>RAZÃO:</b>	EM CONSTRUÇOES LTDA - EPP			<b>COD:</b>	662
<b>FANTASIA:</b>	MUDAR PLUS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES			<b>TEL:</b>	63 3421-1717
<b>CNPJ:</b>	26.242.429/0001-89	<b>CIDADE:</b>	ARAGUAINA	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	JOILDO DE MELO	63-99221-4698	<b>SOLICITANTE:</b>	JOILDO	63 99221-4698

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO APRESENTANDO PELES E RESÍDUOS.				
<b>PATOLOGIA:</b>	GRUMOS E/OU RESÍDUO				
PAR. LABORATORIAL:					
FOI AVALIADO A CONTRA-PROVA DO LOTE E O MESMO APRESENTOU RESÍDUOS DE PELE. FOI AVALIADO O FILTRO DO ENVASE DO ESMALTE E OBSERVOU-SE QUE O MESMO ESTAVA SUJO E AMASSADO, CAUSANDO LACUNAS ONDE OS RESÍDUOS PASSAVAM. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	PAULO	<b>Data:</b>	31/10/19 13:48:33,000000
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 373,23				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1576	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CINZA MEDIO	25811	9	04/09/19	04/09/21	373,22
<b>TOTAL:</b>						<b>373,22</b>

Ação Corretiva				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	1576	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CINZA MEDIO	8	331,76
BONIFICAR	1576	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CINZA MEDIO	1	41,47
<b>TOTAL:</b>				<b>373,23</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	PAULO - 31/10/19 13:48:33,000000	EDSON - 05/11/19