

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>				
	<b>RAT: 909</b>				
<b>ABERTURA:</b>	18/12/2019			<b>ENCERRAMENTO:</b>	18/12/2019

<b>RAZÃO:</b>	ALBUQUERQUE & OLIVEIRA LTDA - EPP			<b>COD:</b>	670
<b>FANTASIA:</b>	CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			<b>TEL:</b>	63 3414-3334
<b>CNPJ:</b>	26.453.586/0001-33	<b>CIDADE:</b>	ARAGUAINA	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	JOILDO DE MELO	63-99221-4698	<b>SOLICITANTE:</b>	JOILDO	63 99221-4698

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO NÃO ESTA SECANDO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	SECAGEM				
PAR. LABORATORIAL:					
FOI AVALIADO A CONTRA-PROVA DO LOTE E O MESMO APRESENTOU SECAGEM ACIMA DO PARÂMETRO DE LIBERAÇÃO. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	PAULO	<b>Data:</b>	18/12/19 15:07:19,000000
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 210,70				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1574	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CAMURÇA	18455	1	22/11/18	22/11/20	36,91
<b>TOTAL:</b>						<b>36,91</b>

Ação Corretiva				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
BONIFICAR	1574	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CAMURÇA	2	73,80
TROCAR	1574	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L CAMURÇA	1	36,90
CUSTEAR	0	PARA PINTURA DE PORTAS E GRADES.	1	100,00
<b>TOTAL:</b>				<b>210,70</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	PAULO - 18/12/19 15:07:19,000000	EDSON - 18/12/19