

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 2028</b>				
<b>ABERTURA:</b>	17/05/2024	<b>ENCERRAMENTO:</b>		21/05/2024

<b>RAZÃO:</b>	IMPERIAL CASA & CONSTRUÇOES LTDA			<b>COD:</b>	2523
<b>FANTASIA:</b>	IMPERIAL CASA E CONSTRUÇOES			<b>TEL:</b>	91 99166-0600
<b>CNPJ:</b>	41.967.144/0001-07	<b>CIDADE:</b>	SAO DOMINGOS DO CAPIM	<b>UF:</b>	PA
<b>RCA:</b>	JUNIOR	94 99157-8757	<b>SOLICITANTE:</b>	JUNIOR SENA DE SOUZA	91986246276
<b>CLIENTE:</b>					

<b>Análise do Chamado</b>					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO COM CONTAMINAÇÃO VALIDADO POR FOTO E VIDEO COM O PRODUTO AINDA LACRADO				
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
lote do período do foco de contaminação					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	ALISSON.AGUIAR	<b>Data:</b>	21/05/2024
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 41,89				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
3674	FIT MASSA CORRIDA PVA 23 KG	62593	1	17/10/2023	17/10/2025	41,89
<b>TOTAL:</b>						<b>41,89</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	3674	FIT MASSA CORRIDA PVA 23 KG	1	41,89
<b>TOTAL:</b>				<b>41,89</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	ALISSON.AGUIAR - 21/05/2024	ALISSON.AGUIAR - 21/05/2024