

RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

RAT: 1315

ABERTURA: 28/09/2021 **ENCERRAMENTO:** 11/10/2021

RAZÃO:	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI						1234
FANTASIA:	SO MAQUINAS COMERCIAL					TEL:	91 99127-2761
CNPJ:	19.732.628/0001-00	CIDADE:	IPIXUNA D	XUNA DO PARA			PA
RCA:	MAURO ANDRE MATOS MAGNO			SOLICITANTE:	MAURO		91 99320-1969

Análise do Chamado								
DESC.	PROBLEMA:	LEMA: PRODUTO JÁ ANALISADO NAS RATS 1231 E 1258.						
PATOL	OGIA: CONTAMINAÇÃO							
PAR. LABORATORIAL:								
PRODUTO COM CONTAMINAÇÃO (MAU CHEIRO E MUDANÇA DE TONALIDADE).								
RESULTADO:		PRODUTO FORA DOS PADRÕES	RESP.:	LEANDRO		Data: 29/09/2021		29/09/2021
PAR. TÉCNICO: RECLAMAÇÃO PROCEDENTE								
CUSTO TOTAL:		R\$ 569,92						
Produtos com Problema								
COD	COD PRODUTO		LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDA	DE	VALOR
1009	1009 FIT SELADOR ACRILICO 3,6L		44928	32	29/04/2021	30/04/20	023	569,89

TOTAL: 569,89

Ação Corretiva - Solução						
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR		
TROCAR	1009	FIT SELADOR ACRILICO 3,6L		569,92		

TOTAL: 569,92

Autorização						
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA				
	LEANDRO - 29/09/2021	LEANDRO - 11/10/2021				