

TROCAR

1009

FIT SELADOR ACRILICO 3,6L

## RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

**RAT: 1258** 

**ABERTURA:** 30/06/2021 **ENCERRAMENTO:** 02/07/2021

RAZÃO:	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 3					COD:	10
FANTASIA:	RENACOR - LOJA 3					TEL:	63 3414 8900
CNPJ:	00.749.616/0005-93	CIDADE:	ARAGUAI	NA		UF:	то
RCA:	VANDERLEI CICHELERO		•	SOLICITANTE:	ALEXANDRE		63 3414-8900

Análise do Chamado								
DESC.	PROBLEMA:	PRODUTO JÁ ANALISADO NA RAT 1238.						
PATOL	-OGIA:	CONTAMINAÇÃO						
	PAR. LABORATORIAL:							
LOTE CONTAMINADO.								
RESULTADO:		PRODUTO FORA DOS PADRÕES	RESP.:	LEANDRO		Data:	01/07/2021	
PAR. T	PAR. TÉCNICO: RECLAMAÇÃO PROCEDENTE							
CUSTO TOTAL: R\$ 187,65								
Produtos com Problema								
COD PRODUTO			LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDA	DE	VALOR
1009 FIT SELADOR ACRILICO 3,6L		44928	15	29/04/2021	30/04/20	023	187,68	

Ação Corretiva - Solução						
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR		

TOTAL: 187,65

15

187,68

187,65

TOTAL:

Autorização					
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA			
	LEANDRO - 01/07/2021	LEANDRO - 02/07/2021			