

**INFORME SEMANAL DE SISTEMA DE  
GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL  
TRABAJO. SG – SST.**

**OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE  
INMUEBLE N°49 – 001/2021 SEDE SAN ANDRES  
ISLA.**

**CONTRATISTA: ING. MARVIN HAWKINS.**

## **CONTENIDO.**

### **1. LISTADO DEL PERSONAL ACTUALIZADO.**

#### **1.1. LISTADO DEL PERSONAL EN RETIRO.**

### **2. RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS.**

### **3. SEÑALIZACIONES.**

### **4. ORDEN Y ASEO.**

### **5. ACTIVIDADES.**

### **6. CONCLUSIONES.**

**1. LISTADO DEL PERSONAL ACTUALIZADO.**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>CARGO</b>
Alfredo de la Rosa	15240246	Oficial de cubierta
Gilberto Arroyo		Ayudante de cubierta
Miguel Arroyo		Ayudante de cubierta
Lesme Morales	73138238	Maestro de obra
Jose Carbonel	1045172571	Ayudante de obra
Leiber Morales	1143366614	Oficial de obra
Osmith Muñoz	1045172401	Ayudante de obra
Alvaro Victor	1123629822	Ayudante de obra
Pastor Rodriguez	3725110	Ayudante de obra
Anibal		Enchapador
Fredy Morales		Enchapador
Guillermo Simanca	73109030	Oficial estucador
Wade Carter	15242669	Ayudante estucador
Jose Marrugo	1123627616	Oficial eléctrico
Joshua Martinez	1123626912	Ayudante eléctrico
Johao Paez	1123628364	Ayudante eléctrico
Holly Fiquiare	1123637106	Ayudante de Perfileria
Jorge Maldonado	73186335	Ayudante de perfileria
Alfredo Smith	1123624219	Ayudante de perfileria
Jhonatan Leiva	1043845303	Ayudante de perfileria
Jose Castro	18003598	Ayudante de perfileria
Jaison Casseres	1006880795	Ayudante de perfileria
Juandorraga Paez	15244517	Voz y Datos
Marcio Valencia	1123621092	Voz y Datos
Henry Miller	1123632155	Ayudante de obra
Daniel Merlano	1123632645	Ayudante de obra
Jose Cantillo	72121474	Ayudante de obra
Jesus Zuñiga	1123638165	Ayudante de obra
Danilo Pulido	3725833	Ayudante de obra
Harrison Manuel	1123629653	Ayudante de obra

**1.1. LISTADO DE PERSONAL EN RETIRO.**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>CARGO</b>
Rodolfo Melendez	15241286	Maestro de cubierta
Osvaldo Cabarcas	73098822	Oficial de cubierta
Edgar Hooker	18002373	Oficial de cubierta
Johan Muñoz	1123637535	Oficial de cubierta
Hermoson Cantillo	32070176	Oficial de cubierta
Gustavo arias	12583120	Maestro de obra
Nini Cabeza	22648126	Ayudante de obra
Juan Carlos Gonzales	1123624526	Ayudante de obra
Santiago Vasquez	1214732759	Ayudante de obra
Pastor Rodriguez	18004814	Ayudante de obra
Fernando Reales	3725149	Ayudante de obra
Freiler Garcia	1042971736	Ayudante de obra
Luis David Marcano	1045170063	Ayudante de obra
Andres Mendoza	1079934267	Ayudante de obra
Francisco Alvarez	1123629505	Ayudante de perfileria
Kalyl Blanco	1123635063	Ayudante de perfileria

## 2. RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS.

Seguimos con el debido cumplimiento del plan de manejo ambiental con el retiro de material solido dentro del tiempo estimado no superior a las 48 horas, así como de los escombros generados por las actividades de la obra. El sobrante se sigue acopiando en el sitio dispuesto para este fin, hasta su retiro de la obra por los transportes autorizados, para su disposición final.



### 3. SEÑALIZACIONES.





#### 4. ORDEN Y ASEO.

Se continua con el acompañamiento al finalizar cada jornada con el debido orden y aseo, haciendo recolección y acopio de los residuos sólidos y de escombros generados por las actividades de la obra.

A espera de su retiro para la disposición final.



## **5. ACTIVIDADES.**

Se continua con el acompañamiento al personal en obra, con el fin que se siga con las medidas necesarias en cada actividad a ejecutar antes, durante y después de cada una de ellas.

Del correcto uso de los EPP/EPI y de la limpieza y mantenimiento de pisos, de esto depende de que no se acumulen residuos sólidos y material como escombros, madera, etc.

Como también se reduce la probabilidad de que haya un accidente o incidente laboral.



## **6. CONCLUSIONES.**

Se continuará con el seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes áreas de trabajo dentro de obra.

Se seguirá aplicando el plan de manejo ambiental, tanto en reutilizar material apto para su reutilización en las diferentes actividades de la obra, como con el punto de acopio en el sitio autorizado dentro de obra, hasta su retiro para su disposición final.

Se continuará con el debido protocolo de bioseguridad dando así cumplimiento a la resolución 682 del 24 de abril de 2020 por medio del cual establece la adopción del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del COVID – 19 en el sector de la construcción.



**YALILETH POLANIA Z.**

**SISOMA**

**LPSSO No. 002094 de 6/05/2013**



**ING. MARVIN HAWKINS R.**

**DIRECTOR DE MTO Y ADECUACIONES**

