

			INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEPIFR-01			Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscido)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
M9	CONCRETO 3000 PSI	Módulo M.	7	1.774 psi	Concreto de alfajía fundidas en el módulo M
			7	198.5 psi	
M10	CONCRETO 3000 PSI	Módulo M.	7	2.532 psi	Concreto de dinteles fundidas en el módulo M
184	CONCRETO 184 PSI	Placa superior del tanque de almacenamiento	14	NR	No se pudo ensayar la muestra 184 por suspensión de energía programada durante el día.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Control de Equipos de Medición</div> <div> EN LA SEMANA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS. </div> </div>					