

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEPFR-01		Versión: 01	Fecha: 13/01/2020	
5. GESTIÓN CALIDAD				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)	EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
156 156TESTIGO	CONCRETO TREMIE PLACA DE CUBIERTA DEL MÓDULO I	56	5.281 PSI	PLACA DE CUBIERTA MODULO I
		56	5.386 PSI	
		56	5.256 PSI	
		56	5.386 PSI	
168	CONCRETO TREMIE MUROS PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO DE LA GARITA A	14	4.154 PSI	MUROS PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO DE LA GARITA A
		14	4.748PSI	
170	CONCRETO TREMIE MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA C	7	3.667 PSI	MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA C
		7	3.292 PSI	
167	CONCRETO TREMIE PLACA DE CUBIERTA MODULO C	28	4.480 PSI	PLACA DE CUBIERTA MODULO C
		28	5.583 PSI	
169	CONCRETO TREMIE MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B.	14	4.301 PSI	MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B.
		14	4.991 PSI	
171	CONCRETO TREMIE MUROS PANTALLA Y LOSA GARITA D.	7	4.611 PSI	MUROS PANTALLA Y LOSA GARITA D.
		7	4.712 PSI	
<div>Control de Equipos de Medición</div> <div>EN LA SEMANA DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.</div>				