# INFORME SEMANAL DE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. SG – SST.

OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLE N° 49 – 001/2021 SEDE SAN ANDRES ISLA.

**CONTRATISTA: ING. MARVIN HAWKINS.** 

# CONTENIDO.

6. CONCLUSIONES.

2.	RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SOLIDOS.
3.	SEÑALIZACIONES.
4.	ORDEN Y ASEO.
5.	ACTIVIDADES.

LISTADO ACTUALIZADO DEL PERSONAL EN OBRA.
LISTADO DE PERSONAL EN RETIRO.

# 1. LISTADO DEL PERSONAL EN OBRA ACTUALIZADO.

NOMBRE Y	CEDULA	CARGO	DIRECCION
APELLIDO			
Lesme Morales	73138238	Maestro de Obra	Sarie Bay
Leiber Morales	1143366614	Maestro de Obra	Sawn Grown
Jose Carbonell	1045172571	Oficial	Morris Landy
Orly Bassa	8526346	Enchapador	5 de Noviembre
Leonardo Tous	1047481013	Estucador	Obrero
Jose Morales	1002315452	Estucador	Sarie Bay
Jhon Jario Pereira	73531973	Oficial de cielo raso	Sector Francis
Anderson Pereira	18008486	Oficial de cielo raso	Natania 2° Etapa
Guillermo Simanca	73109030	Estucador	Obrero
Pastor Rodriguez	3725110	Oficial	Morris Landy
Alvaro Victor	1123629822	Oficial	Morris Landy
Tainer Rodriguez	1143265527	Ayudante	Modelo
Wilson Blanco	18009642	Estucador	Canteras
Wade Carter	15242669	Estucador	Jungla
Dilson Guerrero	18011593	Enchapador	Villa Sol
Alfredo De La Rosa	15240246	Pintor	Cocal
Juan Carlos Rios	18002569	Oficial de cielo raso	20 de julio
Jose Marrugo	1123627616	Maestro Electrico	Atlantico
Joshua Martinez	1123628530	Ayudante Electrico	Obrero
Jose Cantillo	72121474	Ayudante	Morris Landy
Jesus Zuñiga	1123638165	Ayudante	Perry Hill
Harrison Manuel	1123629653	Ayudante	Sarie Bay
Danilo Pulido	3725833	Ayudante	Morris Landy
Henry Miller	1123632155	Ayudante	Back Road parte alta
Daniel Merlano	11233632645	Ayundante	Back Road parte alta

# 1.1. LISTADO DE PERSONAL EN RETIRO.

NOMBRE Y	CEDULA	CARGO	DIRECCION
APELLIDO			
Jorge Rodriguez	18008611	Ayudante	Cocal
Freiler Garcia	1042971736	Ayudante	Vietnam
Edwin Hernandez	8540975	Ayudante de	Wangaro
		enchapador	
Lizandro Guerrero	18002610	Pintor	Cocal
Jorge Luis	73186335	Oficial de perfileria	Orange Hill
Maldonado			
Holly Fiquiare	1123637160	Ayudante de	Orange Hill
		perfileria	
Jhonatan Leiva	1043845303	Ayudante de	Obrero
		perfileria	
Jose Castro	18003598	Ayudante de	Obrero
		perfileria	
Juandorraga Paez	15244517	Voz y Datos	San Luis
Marcio Valencia	1123621092	Voz y Datos	Natania 5° Etapa
Alfredo Smith	1123624219	Ayudante de	Obrero
		perfileria	
Osmith Muñoz	1045172401	Ayudante	Modelo
Jaison Casseres	1006880795	Ayudante de	Obrero
		perfileria	
Johao Paez	1123628364	Oficial Electrico	Obrero

## 2. RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOLIDO.

Se sigue con el retiro de escombros y material sólido, dentro del tiempo límite exigido por el plan de manejo ambiental. No superior a las 48 horas.

El sobrante se sigue acopiando dentro de obra, dispuesto para este fin; hasta su retiro, por transportes autorizados para su disposición final.



# 3. SEÑALIZACIONES.

Se continua con la debida demarcación en obra en los lugares de inminente riesgo para el personal, así como en los sitios de trabajo donde se estén realizando trabajos que impliquen un riesgo para el personal que no esté realizando dicha actividad.





## 4. ORDEN Y ASEO.

Se continua con el orden y aseo; durante y al finalizar cada jornada laboral, con el fin de hacer el debido cumplimentó de el plan de manejo ambiental, como también evitamos posibles accidentes de trabajo teniendo el lugar de trabajo en optimas condiciones.





## 5. ACTIVIDADES.

Se continua con el acompañamiento al personal en obra, con el fin de que se sigan con las medidas necesarias en cada una de las actividades realizadas durante la jornada laboral, para evitar posibles incidentes o accidentes laborales.

Como también del debido y correcto uso de los EPP / EPI, y de la limpieza a la obra en general para evitarnos accidentes laborales y la acumulación de residuos sólidos dentro de obra y acopiarlos en el sitio destinado dentro de obra hasta su retiro para su disposición final.

### 6. CONCLUSIONES.

Se continuará con el seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes áreas dentro de obra.

Se seguirá aplicando el plan de manejo ambiental, con el debido acopio del material generado por las actividades de obra, hasta su retiro para su disposición final en los sitios autorizados.

Se continuará con el debido protocolo de bioseguridad, evitar la propagación del COVID – 19 en obra, por lo tanto, dentro del departamento insular.

\_

YALILETH POLANIA Z.

SISOMA

LPSSO No. 002094 de 6/05/2013

ING. MARVIN HAWKINS R.

**DIRECTOR DE MTO Y ADECUACIONES**