

 			INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEP/FR-01			Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
173	CONCRETO 4000 PSI	PLACA DE CUBIERTA MODULO F	14	4.409.03 PSI	VIGAS AÉREAS, VIGUETAS, LOSA ACARTELADA Y PLACA E=0.12
			14	4.498.55 PSI	
174	CONCRETO 4000 PSI	PLACA DE CUBIERTA MODULO F	14	4.498,55 PSI	VIGAS AÉREAS, VIGUETAS, LOSA ACARTELADA Y PLACA E=0.12
			14	4.475,37 PSI	
<div>Control de Equipos de Medición</div> <hr/> <div>EN LA SEMANA DEL 4 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.</div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>					