

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEPVFR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)	EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
168	CONCRETO 4000 PSI GARITA A	28	4.283 PSI	MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA A.
		28	4.842 PSI	
169	CONCRETO 4000 PSI GARITA A Y B	28	5.616 PSI	MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B.
		28	Por fallas en la prensa hidráulica no se realizó el ensayo del segundo cilindro.	
<div>Control de Equipos de Medición</div> <div>EN LA SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.</div>				