

Control de Equipos de Medición



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra

Código: GEPVFR-01 Versión: 01 Fecha: 13/01/2020

5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)		EDAD (DÍAS	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
ESTRUCTURAS					
187	Muestreo de concreto en obra (4000psi)	Garita C	28	4,902	Muros Pantalla corte B-B y E-E de la garita C
188	Muestreo de concreto en obra(3.500psi)	Módulo D	28	4,902	Reparación pilote Eje O con Eje 10'Muros Pantalla corte B-B y E-E de la garita C
MAMPOSTERIA					
M15	Muestreo de concreto en obra (12.5 Mpa =1786 psi)	Módulo KSUR	30	1,256	Grouting
M16	Muestreo de concreto en obra (12.5 Mpa =1786 psi)	Módulo M	31	2,440	Grouting
M17	Muestreo de concreto en obra (4.000psi)	Módulo F	29	4,247	Bordillo de cubierta del módulo F
M18	Muestreo de concreto en obra (7.5 Mpa=1.071psi)	Módulo A	28	1,494	Mortero de pega
M19	Muestreo de concreto en obra (4.000psi)	Módulo O	18	6,023	Viga cinta módulo O muros de antepecho.
M20	Muestreo de concreto en obra (12.5 Mpa =1786 psi)	Módulo A	18	3,374	Grouting
M24	Muestreo de concreto en obra (concreto de 3000psi)	Módulo KSUR	22	5,642	dinteles

EN LA SEMANA DEL 6 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.

1