

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEPFR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)	EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
ESTRUCTURAS				
EN LA SEMANA DEL 17 DE ENERO AL 23 DE ENERO DE 2022 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS, PERO NO SE REALIZA ROTURA DE CILINDRO PORQUE EL CONTRATISTA NO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL LABORATORISTA DESDE EL 19/1/2022, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ SUBSANAR LA AUSENCIA SEGÚN LO EXIGIDO EN EL DTS.				
Control de Equipos de Medición				