

 		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b> <b>Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra</b>		
<b>Código: GEP\FR-01</b>		<b>Versión: 01</b>		<b>Fecha: 13/01/2020</b>
<b>5. GESTIÓN CALIDAD</b>				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)	EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
168	CONCRETO 4000 PSI GARITA A	28	4.283 PSI	MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA A.
		28	4.842 PSI	
169	CONCRETO 4000 PSI GARITA A Y B	28	5.616 PSI	MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B.
		28	Por fallas en la prensa hidráulica no se realiza el ensayo del segundo cilindro.	
<div> <div>Control de Equipos de Medición</div> <div> <div>EN LA SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div>				