

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Presidencia de la República</div>		<div>INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS</div> <div>Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra</div>			
		Código: GEP\FR-01	Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del absicado)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
ESTRUCTURAS					
190	CONCRETO 3.500 PSI	Módulo D.	7	3,639	Reparación pilote Eje D con Eje 14
MAMPOSTERIA					
M4	Muestreo de concreto en obra (7.5 Mpa=1.071psi)	Módulo I	28	1,918	Mortero de pega
M21	Muestreo de concreto en obra (12.5 Mpa =1786 psi)	Módulo L	7	1,553	Grouting
<div>Control de Equipos de Medición</div> <div>EN LA SEMANA DEL 6 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.</div>					