

 		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b> <b>Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra</b>			
Código: GEP\FR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020	
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del absicado)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
ESTRUCTURAS					
196	Muestreo de concreto en obra (4000psi)	Módulo N	15	2,275	Columnas módulo N
MAMPOSTERIA					
M25	Muestreo de concreto en obra (concreto de 3000psi)	Paralelas al módulo G y F	33	1,256	Cajas de inspección paralelas al módulo G y F
M30	Muestreo de concreto en obra (4.000psi)	Módulo A	8	1,256	Bordillo de cubierta del módulo A
M31	Muestreo de concreto en obra (4.000psi)	Módulo B	8	1,256	Bordillo de cubierta del módulo B
M32	Muestreo de concreto en obra (concreto de 3000psi)	Módulo KSUR	7	1,256	dinteles
<p>EN LA SEMANA DEL 3 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2022 <b>NO SE REALIZARON</b> TOMA DE MUESTRAS.</p>					
Control de Equipos de Medición					