

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b> Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEPVFR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
<b>5. GESTIÓN CALIDAD</b>				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abacisado)	EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
170	CONCRETO TREMIE MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA C	14	3919 PSI	MUROS DE PANTALLA Y PLACA ENTRE PISO GARITA C
		14	3.675 PSI	
171	CONCRETO TREMIE MUROS PANTALLA Y LOSA GARITA D.	14	4.689 PSI	MUROS PANTALLA Y LOSA GARITA D.
		14	4.435 PSI	
<div> <div>Control de Equipos de Medición</div> <div>           EN LA SEMANA DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.         </div> </div>				