

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra			
Código: GEPVFR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020	
5. GESTIÓN CALIDAD					
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abacisado)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA	REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
169	CONCRETO TREME	MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B	3	3.171PSI	MUROS PANTALLA GARITA B Y LOSA GARITA A Y B
			3	3.022 PSI	
			7	3.712 PSI	
			7	3.792 PSI	
166	CONCRETO TREME	CIMENTACIÓN DE LA GARITA C	28	5.551PSI	CIMENTACIÓN DE LA GARITA C
			28	5.548 PSI	
168	CONCRETO TREME	MUROS PANTALLA DE LA GARITA A	9	4.225PSI	MUROS PANTALLA DE LA GARITA A
			9	4.316 PSI	
<div>Control de Equipos de Medición</div> <div> EN LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS. </div>					