시 민

문서번호	조경지원과-5820
결재일자	2026. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

주무관	운영팀장	조경지원과장
신해원	강지이	07/03 이철형
협조		

동행·매력 특별시 서울

최종하자검사 결과보고

(매헌시민의숲 편익시설 인테리어 공사, 전기공사)

2026. 7.

동부공원여가센터

(조 경 지 원 과)

최종하자검사 결과보고
(매헌시민의숲 편익시설 인테리어 공사, 전기공사)

매헌시민의숲 내 시행된 「매헌시민의숲 편익시설 인테리어 공사, 전기공사」에 대한 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

☐ 추진근거

ㅇ 「지방계약법 시행규칙」 제69조제1항(하자검사)

▸ 최종 하자검사는 하자담보책임 존속기간 만료 14일전부터 만료일까지 하자검사 시행

☐ 하자검사 개요

ㅇ 공 사 명

- 매헌시민의숲 편익시설 인테리어 공사
- 매헌시민의숲 편익시설 인테리어 전기공사

**********.

****

☐ 검사결과

****

****

****

****

****

☐ 보고자 의견

ㅇ 향후 정기적 순찰 등 시설관리하여 공원관리에 최선을 다하고자 함

붙임: 최종하자검사조서 1부. 끝.