

## DATOS ODT

Nro Orden : 7017764  
Numero Acta : 72609  
Código Interno : 1017937  
Revisión Previa : SI  
INICIO ORDEN TRABAJO  
Fecha Ejecución : 19-06-2019 11:26:10

## INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA  
Nombre Suscriptor : REBECA DEL PILAR CORTES  
CASTILLO  
Dirección : CS 409 B 20 DE JULIO 20 DE JULIO  
TUMACO  
Municipio : TUMACO  
Tipo De Uso (Factura Energía) : CO COMERCIAL  
Uso Actual (Real) : NO RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde : SI  
Que Funciona Actualmente? : HOTEL

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI  
No. Medidor : 5257552564  
Marca : MEC  
Año : 2014  
Tipo : MC-1Z-2  
Clase : 1  
Lectura Activa (kWh) : 130902.03  
Tipo Medidor : BIFASICO  
Tensión : 120  
Corriente : 5(100)  
Medida Centralizada : SI  
No. Home Display : 34931  
Sello Home Display : plomo  
Tipo Sello Home Display : PL  
Color Home Display : PLATA  
Sello 1 Tapa Bornera : 1418155  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA  
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL  
Sello Caja : 458412  
Tipo Sello Caja : RA  
Color Caja : ROTO SEAL AZUL

## INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA  
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI  
Prueba De Fuga Sin Carga : 0

## PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA  
Numero Patrón Utilizado : pz21  
Medidor : electronico

## PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)


Constante : 1000  
Kd : SI  
Corriente (Con Baja Carga) : 5.4  
Tensión (V) : 120  
Minutos : 0  
Segundos : 30  
Numero De Vueltas : 5  
% Error : -7.4074074  
Conforme : SI  
PRUEBA REGISTRADOR  
E Dosificada (Kwh) : 10  
E Registrador (Kwh) : 10  
Corriente (A) : 5.4  
% Error : 0.0  
PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)  
Corriente (A) : 0.06  
Con Fase 1 : SI  
Conforme : SI

## CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : BIFASICA  
Acometida Ubicación : EXTERNA  
Longitud (M) : 30  
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI  
Al : SI  
Calibre (Awg) : 6  
Red De Distribución : TRENZADA  
Conexión En Bornes Conforme : SI  
Inspección Visual Conforme : SI  
Acometida Totalmente Visible : SI  
Inspección Técnica Conforme : SI

Diagrama Conexión



## GEOREFERENCIACION

DEL USUARIO  
Georeferencia Usuario : 1.8252592,-78.7329452  
DEL TRANSFORMADOR  
Georeferencia Usuario : 1.8212128,-78.7457522

## AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI  
Tipo Uso Mixto : NO  
BOMBILLA AHORRADORA

Cantidad : 98  
Carga Unitaria : 27  
carga Total : 2646.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 2646  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
NEVERA  
Nevera : SI  
Cantidad : 6  
Carga Unitaria : 300  
carga Total : 1800.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 1800  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
LAVADORA  
Lavadora : SI  
Cantidad : 4  
Carga Unitaria : 300  
carga Total : 1200.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 1200  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
TELEVISOR  
Televisor : SI  
Cantidad : 32  
Carga Unitaria : 150  
carga Total : 4800.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 4800  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
MOTOR(ES)  
Motor(es) : SI  
Numero de HP : 3  
Carga Unitaria : 746.0  
carga Total : 2238.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 2238  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
OTRO 1  
Otro 1 : SI  
Cual : VENTILADOR  
Cantidad : 32  
Carga Unitaria : 150  
carga Total : 4800.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 4800  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
OTRO 2  
Otro 2 : SI  
Cual : Aire acondicionado  
Cantidad : 6  
Carga Unitaria : 300  
carga Total : 1800.0  
Residencial : 0  
No Residencial : 1800  
Carga Directa Fuera de Medida : 0  
TOTAL AFORO  
Total Aforo : 19284.0  
Estufa A Gas : NO  
Calentador A Gas : NO  
Cilindro Con Gas : NO

Gas Domiciliario : NO

## ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

### NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : SI

Instalo : NO

Predio Con Medidor : SI

Reubico : NO

Exteriorizo : NO

Parametrizó : SI

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

### DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1742927

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492192

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

### NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión : SE

REALIZA LA REVICION EQUIPO DE MEDIDA EN BUEN

ESTADO SE DEJA RECONECTADO EL SERVICIO.

Nuevo Sticker : 326582

## PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$ : 0.0

## FINALIZACION

Firma En Constancia : administrador

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 19-06-2019 11:42:24

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : YURI ESPAÑA

Cedula : 59683594

Lugar De Expedición : TUMACO

Firma

YURI

### TECNICO

Nombre : JULIO MORALES

Cedula : 73146818

Lugar De Expedición : CARTAGENA