

DATOS ODT

Nro Orden : 6999025
Numero Acta : 68719
Código Interno : 389472
Revisión Previa : SI
INICIO ORDEN TRABAJO
Fecha Ejecución : 07-06-2019 09:47:49

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA
Nombre Suscriptor : NESTOR URREA
Dirección : CS 81 CL MOSQUERA - CL MOSQUERA - TUMACO
Municipio : TUMACO
Tipo De Uso (Factura Energía) : CO COMERCIAL
Uso Actual (Real) : NO RESIDENCIAL
Tipo De Uso Corresponde : SI
Que Funciona Actualmente? : restaurante la jarra

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI
No. Medidor : 047421694
Marca : ZIV
Año : 2017
Tipo : 5CTM-E2C-4D536A
Clase : 1
Lectura Activa (kWh) : 14065
Lectura Reactiva (kVARh) : 11499
Tipo Medidor : MONOFASICO
Tensión : 120
Corriente : 0.25-5(80)
Medida Inteligente : SI
Sello 1 Tapa Principal : 398625
Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE
Color1 Tapa Principal : VERDE
Sello 2 Tapa Principal : 398626
Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE
Color2 Tapa Principal : VERDE
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL
Sello Caja : 450126
Tipo Sello Caja : RA
Color Caja : ROTO SEAL AZUL
Adhesivo Laboratorio : LEB361556

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI
Prueba De Fuga Carga Total : 00.0
PREDIO
Numero De Familias Que La Integran : 0
Numero De Habitantes Vivienda : 0
MEDIDOR
Sin Sello (S) En Tapa Bornera : SI

Sin Sello 0 Sello Abierto En Caja : SI

PRUEBAS A MEDIDOR


Patrón Utilizado : verificador
Numero Patrón Utilizado : 3926
Medidor : electronico
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)
% Error : 0.11
Conforme : SI
PRUEBA REGISTRADOR
E Dosificada (Kwh) : 1
E Registrador (Kwh) : 1.03
Corriente (A) : 47.9
% Error : 0.08
Conforme : SI
PRUEBA DE ARRANQUE ($I < 0.1A$)
Corriente (A) : 0.05
Con Fase 1 : SI
Conforme : SI
FUNCIONAMIENTO SIN CARGA (Giro en vacio)
Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA
Acometida Ubicación : EXTERNA
Longitud (M) : 15
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI
Al : SI
Calibre (Awg) : 6
Red De Distribución : TRENZADA
Conexión En Bornes Conforme : NO
Observación : medidor energizado con carga directa
Inspección Visual Conforme : SI
Acometida Totalmente Visible : SI
Inspección Técnica Conforme : NO
Observación : medidor energizado con carga directa
Corriente Medida en Poste
Fase 1 : 27.8
Neutro : 27.8
Corriente Medida en Bornes
Fase 1 : 0.0
Neutro : 27.8
Diferencia Corrientes
Fase 1 : 27.8
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión



DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8087984,-78.7666499

Altura : 17.0

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8090107,-78.7670156

Altura : 12.0

TECNICO

Nombre : DIEGO VICENTE TOBAR LOPEZ

Cedula : 87218132

Lugar De Expedición : 1414

Firma

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : NO

TOTAL AFORO

Total Aforo : 0.0

Factor De Potencia : 0.99

**ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR
INSTALADO****NORMALIZACION MEDIDOR**

Normalización Medidor : NO

Predio Con Medidor : SI

Retiro : NO

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1738142

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 486502

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : SI

Instalo : NO

Retiro : NO

Reubico : SI

Exteriorizo : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 124

Observaciones Generales De Acta De Revisión :

medidor energizado con carga directa se reubica

acometida y se normaliza, se toman fotos de

acometida después en foto anexos y prueba de fuga.

Nuevo Sticker : 286803

**PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A
E.S.P.**

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : SI

Hora De Finalización : 07-06-2019 10:30:23

TESTIGO

Nombre : Cristian Dussan

Cedula : 1075222772

Lugar De Expedición : Neiva

Firma

