

## DATOS ODT

Nro Orden : 7023434  
Numero Acta : 73560  
Código Interno : 623966  
Revisión Previa : SI  
INICIO ORDEN TRABAJO  
Fecha Ejecución : 22-06-2019 10:16:46

## INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA  
Nombre Suscriptor : ESTELA QUIROS IZQUIERDO  
Dirección : NVO HORTE BL 65 C 8 NUEVO HORIZONTE  
TUMACO  
Municipio : TUMACO  
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA  
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde : SI  
Que Funciona Actualmente? : VIVIENDA

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI  
Medida Reactiva : SI  
No. Medidor : 047421228  
Marca : ZIV  
Año : 2017  
Tipo : 5CTM-E2C-4D536A  
Clase : 1  
Lectura Activa (kWh) : 002090  
Lectura Reactiva (kVARh) : 000695  
Tipo Medidor : MONOFASICO  
Tensión : 120  
Corriente : 0.25-5(80)  
Medida Inteligente : SI  
Sello 1 Tapa Principal : 397594  
Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE  
Color1 Tapa Principal : VERDE  
Sello 2 Tapa Principal : 397595  
Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE  
Color2 Tapa Principal : VERDE  
Sello 1 Tapa Bornera : 1725186  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA  
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL  
Sello Caja : 432947  
Tipo Sello Caja : RA  
Color Caja : ROTO SEAL AZUL  
Adhesivo Laboratorio : LEB360973

## INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA  
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI  
Prueba De Fuga Sin Carga : 0  
PREDIO  
Numero De Familias Que La Integran : 1

Numero De Habitantes Vivienda : 3

## PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA  
Numero Patrón Utilizado : pz21  
Medidor : electronico  
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)  
Constante : 1000  
Kd : SI  
Corriente (Con Baja Carga) : 4.9  
Tensión (V) : 120  
Minutos : 0  
Segundos : 30  
Numero De Vueltas : 5  
% Error : 2.04081632  
Conforme : SI  
PRUEBA REGISTRADOR  
E Dosificada (Kwh) : 10  
E Registrador (Kwh) : 10  
Corriente (A) : 4.9  
% Error : 0.0  
Conforme : SI  
PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)  
Corriente (A) : 0.06  
Con Fase 1 : SI  
Conforme : SI

## CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA  
Acometida Ubicación : EXTERNA  
Longitud (M) : 21  
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI  
Al : SI  
Calibre (Awg) : 6  
Red De Distribución : TRENZADA  
Conexión En Bornes Conforme : SI  
Inspección Visual Conforme : SI  
Acometida Totalmente Visible : SI  
Inspección Técnica Conforme : SI  
Corriente Medida en Poste  
Fase 1 : 2.6  
Neutro : 2.6  
Corriente Medida en Bornes  
Fase 1 : 2.6  
Neutro : 2.6  
Diferencia Corrientes  
Fase 1 : 0.0  
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

## GEOREFERENCIACION

### DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.7836356,-78.7857005

### DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.7835703,-78.7856959

## AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO

### BOMBILLA AHORRADORA

Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 7

Carga Unitaria : 21

carga Total : 147.0

Residencial : 147

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### NEVERA

Nevera : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### LAVADORA

Lavadora : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150

carga Total : 150.0

Residencial : 150

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### TELEVISOR

Televisor : SI

Cantidad : 2

Carga Unitaria : 150

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### TOTAL AFORO

Total Aforo : 897.0

Estufa A Gas : SI

Calentador A Gas : NO

Cilindro Con Gas : SI

Gas Domiciliario : NO

## ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

### NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : NO

Predio Con Medidor : SI

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

### DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743034

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492262

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

### NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión : SE

REALIZA LA REVISION INTEGRAL DONDE SE ENCUENTRA

EQUIPO DE MEDIDA EN BUEN ESTADO, SIN FUGAS EN

CONEXIONES.

Nuevo Sticker : 326674

## PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$ : 0.0

## FINALIZACION

Firma En Constancia : propietario

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 22-06-2019 10:30:07

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : ESTELA QUIROS

Cedula : 59669246

Lugar De Expedición : TUMACO

Firma



### TECNICO

Nombre : JULIO MORALES

Cedula : 73146818

Lugar De Expedición : CARTAGENA

Firma