

## DATOS ODT

Nro Orden : 6999263  
Numero Acta : 73885  
Código Interno : 1146791  
Revisión Previa : SI  
INICIO ORDEN TRABAJO  
Fecha Ejecución : 20-06-2019 08:23:05

## INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA  
Nombre Suscriptor : FLORA FELISA ARROYO CORTES  
Dirección : CS 657A BAJITO II BAJITO TUMACO  
Municipio : TUMACO  
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA  
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde : SI  
Que Funciona Actualmente? : vivienda  
MEDIDOR  
Anomalía Lectura No Corresponde : SI

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI  
Medida Reactiva : SI  
No. Medidor : 16529999  
Marca : HEX  
Año : 2017  
Tipo : HXE12R  
Clase : 1  
Lectura Activa (kWh) : 1358.63  
Lectura Reactiva (kVarh) : 370.78  
Tipo Medidor : MONOFASICO  
Tensión : 120  
Corriente : 5-60  
Medidor Provisional : SI  
Sello 1 Tapa Principal : 380586  
Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE  
Color1 Tapa Principal : VERDE  
Sello 2 Tapa Principal : 380587  
Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE  
Color2 Tapa Principal : VERDE  
Sello 1 Tapa Bornera : 1671984  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA  
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL  
Sello Caja : 481516  
Tipo Sello Caja : RA  
Color Caja : ROTO SEAL AZUL  
Adhesivo Laboratorio : LB337846

## INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA  
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI  
Prueba De Fuga Carga Parcial : 0

## PREDIO

Numero De Familias Que La Integran : 1  
Numero De Habitantes Vivienda : 3

## PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA  
Numero Patrón Utilizado : pz-2  
Medidor : electronico  
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)  
Constante : 3200  
Kd : SI  
Corriente (Con Baja Carga) : 5  
Tensión (V) : 118  
Minutos : 0  
Segundos : 10  
Numero De Vueltas : 5  
% Error : -4.6610169  
Conforme : SI  
PRUEBA REGISTRADOR  
E Dosificada (Kwh) : 0.098  
E Registrador (Kwh) : 0.10  
Corriente (A) : 5  
% Error : 2.0  
Conforme : SI  
PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)  
Corriente (A) : 0.06  
Con Fase 1 : SI  
Conforme : SI

## CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA  
Acometida Ubicación : EXTERNA  
Longitud (M) : 25  
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI  
Al : SI  
Calibre (Awg) : 6  
Red De Distribución : TRENZADA  
Conexión En Bornes Conforme : SI  
Inspección Visual Conforme : SI  
Acometida Totalmente Visible : SI  
Inspección Técnica Conforme : SI  
Corriente Medida en Poste  
Fase 1 : 1.1  
Neutro : 1.1  
Corriente Medida en Bornes  
Fase 1 : 1.1  
Neutro : 1.1  
Diferencia Corrientes  
Fase 1 : 0.0  
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

## GEOREFERENCIACION

### DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8222979,-78.7635978

### DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8223217,-78.7635754

## AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO

### BOMBILLA AHORRADORA

Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 3

Carga Unitaria : 20

carga Total : 60.0

Residencial : 60

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### NEVERA

Nevera : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### LICUADORA

Licuadora : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### LAVADORA

Lavadora : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 400

carga Total : 400.0

Residencial : 400

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### TELEVISOR

Televisor : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 350

carga Total : 350.0

Residencial : 350

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

### EQUIPO DE SONIDO

Equipo de Sonido : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 100

carga Total : 100.0

Residencial : 100

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TOTAL AFORO

Total Aforo : 1510.0

Estufa A Gas : SI

Calentador A Gas : NO

Cilindro Con Gas : SI

Gas Domiciliario : NO

## ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

### NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : NO

Predio Con Medidor : SI

Altura Medidor (M) : 1.8

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

### DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743055

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492248

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

### NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 118

Observaciones Generales De Acta De Revisión :  
equipo de medida en buen estado. medidor ubicado a  
1.80 no a merita reubicacion con total acceso al  
medidor

Nuevo Sticker : 326732

## PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$ : 0.0

## FINALIZACION

Firma En Constancia : arrendatario

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 26-06-2019 08:50:00

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : rosa portocarrero

Cedula : 59662652

Lugar De Expedición : tumaco

Firma



TECNICO