

## DATOS ODT

Nro Orden : 7026340  
Numero Acta : 74553  
Código Interno : 1058931  
Revisión Previa : SI  
INICIO ORDEN TRABAJO  
Fecha Ejecución : 20-06-2019 14:57:45

## INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA  
Nombre Suscriptor : CLAUDIA CECILIA SEVILLANO  
Dirección : CS 61 - 7 DE AGOSTO - TUMACO  
Municipio : TUMACO  
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA  
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde : SI  
Que Funciona Actualmente? : VIVIENDA

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI  
No. Medidor : 39959  
Marca : MEC  
Año : 2013  
Tipo : MC-1Z  
Clase : 1  
Lectura Activa (kWh) : 13436.18  
Tipo Medidor : MONOFASICO  
Tensión : 120  
Corriente : 5(100)  
Medida Centralizada : SI  
No. Home Display : 34544  
Sello Home Display : plomo  
Tipo Sello Home Display : PL  
Color Home Display : PLATA  
Sello 1 Tapa Bornera : 1472068  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA  
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

## INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA  
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI  
Prueba De Fuga Sin Carga : 0  
PREDIO  
Numero De Familias Que La Integran : 1  
Numero De Habitantes Vivienda : 3  
MEDIDOR  
Sin Sello 0 Sello Abierto En Caja : SI

## PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA


Numero Patrón Utilizado : pz21  
Medidor : electronico  
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)  
Constante : 1000  
Kd : SI  
Corriente (Con Baja Carga) : 4.9  
Tensión (V) : 120  
Minutos : 0  
Segundos : 30  
Numero De Vueltas : 5  
% Error : 2.04081632  
Conforme : SI  
PRUEBA REGISTRADOR  
E Dosificada (Kwh) : 10  
E Registrador (Kwh) : 10  
Corriente (A) : 4.9  
% Error : 0.0  
Conforme : SI  
PRUEBA DE ARRANQUE ( $I < 0.1A$ )  
Corriente (A) : 0.06  
Con Fase 1 : SI  
Conforme : SI

## CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA  
Acometida Ubicación : EXTERNA  
Longitud (M) : 18  
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI  
Al : SI  
Calibre (Awg) : 6  
Red De Distribución : TRENZADA  
Conexión En Bornes Conforme : SI  
Inspección Visual Conforme : SI  
Acometida Totalmente Visible : SI  
Inspección Técnica Conforme : SI  
Corriente Medida en Poste  
Fase 1 : 2.6  
Neutro : 2.6  
Corriente Medida en Bornes  
Fase 1 : 2.6  
Neutro : 2.6  
Diferencia Corrientes  
Fase 1 : 0.0  
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión



#### DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8093296,-78.7678213

#### DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8091796,-78.7678743

### AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO

#### BOMBILLA AHORRADORA

Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 5

Carga Unitaria : 21

carga Total : 105.0

Residencial : 105

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

#### NEVERA

Nevera : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

#### TELEVISOR

Televisor : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150

carga Total : 150.0

Residencial : 150

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

#### EQUIPO DE SONIDO

Equipo de Sonido : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150

carga Total : 150.0

Residencial : 150

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

#### OTRO 1

Otro 1 : SI

Cual : VENTILADOR

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 150

carga Total : 150.0

Residencial : 150

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

#### TOTAL AFORO

Total Aforo : 855.0

Estufa A Gas : SI

Calentador A Gas : NO

Cilindro Con Gas : SI

Gas Domiciliario : NO

### ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

#### NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : SI

Instalo : NO

Predio Con Medidor : SI

Reubico : NO

Exteriorizo : NO

Parametrizó : SI

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

#### DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743069

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492291

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

#### NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión : SE

REALIZA REVISION INTEGRAL DONDE SE VALIDAN PRUEBAS

AL EQUIPO DE MEDIDA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN

ESTADO, SE DETECTO BORNERA EN HD FLOJA SE DEJA

AJUSTADA.

Nuevo Sticker : 326699

### PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$ : 0.0

### FINALIZACION

Firma En Constancia : propietario

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : NO

Hora De Finalización : 26-06-2019 15:17:19

PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO

Nombre : CLAUDIA SEVILLANO

Cedula : 59671797

Lugar De Expedición : TUMACO

Firma



#### TECNICO

Nombre : JULIO MORALES

Cedula : 73146818

Lugar De Expedición : CARTAGENA

Firma