

Lab...


Situaciones problemáticas MLR

Profesores:

Felipe Roa | Andrés Cepeda

Emilio Abarca

Espacios peatonales expuestos a altas temperaturas y falta de sombra



Determinados espacios de circulación peatonal de La Reina presentan alta exposición térmica durante períodos de calor, especialmente en sectores con escasa arborización y superficies pavimentadas.

El Plan de Acción Climática de La Reina identifica zonas con veredas amplias sin sombra, escasez de árboles y poca vegetación, condiciones que generan microclimas más calurosos.



Puntos claves

Av. José Arrieta, Av. Larraín y Av. Alcalde
Fernando Castillo Velasco, además de otros
sectores densamente urbanizados, con áreas
con mayor exposición térmica.



El documento señala expresamente que
los espacios públicos sin sombra
aumentan la exposición de peatones.



El municipio reconoce que las olas de
calor han aumentado en frecuencia,
duración e intensidad y menciona
eventos sobre 35 °C.

Enmarque

Modificar los espacios públicos con
techos, arboles, toldos o cualquier
superficie que proteja a los peatones de
el calor extremo en esas zonas.

Modificar la humedad de la zona, para
bajar la temperatura de esas calles, y
lograr una sensación termica agradable



Fragmentación del ecosistema precordillerano



El avance de la urbanización hacia el borde precordillerano de La Reina está reduciendo y fragmentando las áreas de matorral y bosque esclerófilo, interrumpiendo la conectividad entre distintos espacios naturales de la comuna.

El avance de la urbanización hacia el borde precordillerano de La Reina está reduciendo y fragmentando las áreas de matorral y bosque esclerófilo, interrumpiendo la conectividad entre distintos espacios naturales de la comuna.



Puntos claves

La presión urbana y la expansión de la frontera edificada han generado fragmentación del hábitat, alteración de corredores biológicos y pérdida de conectividad ecológica



La zona más relevante es el borde oriental/precordillerano de La Reina, especialmente alrededor de: Parque Mahuida / RENAMU Mawida — Quebrada de Ramón — Quebrada Lo Cañas — Quebrada El Peumo.



- erosión;
- pérdida de cobertura vegetal;
- disminución de caudales superficiales.

Enmarque

La invasión urbana es el problema ya que se sitúa sobre recorridos biológicos naturales destruyendo y aislando ecosistemas.

La falta de creación de nuevas rutas entre matorrales y ecosistemas es el problema principal.



Anegamientos e inundaciones urbanas en puntos críticos




En distintos sectores de La Reina se producen anegamientos e inundaciones urbanas durante eventos de lluvia intensa, afectando calles, infraestructura y sectores residenciales.

La Municipalidad identifica las inundaciones como una de las amenazas climáticas prioritarias de la comuna y señala que La Reina presenta una amenaza recurrente en sectores próximos a las quebradas San Ramón, Los Nogales y Lo Cañas.



Puntos claves

Distintos sectores urbanos de La Reina presentan puntos críticos de anegamiento durante episodios de lluvia intensa, asociados principalmente a problemas en la capacidad o disponibilidad de la infraestructura de evacuación de aguas lluvias, afectando viviendas y conectividad vial.



El Anexo de Emergencia 2025–2027 señala explícitamente que la comuna registra actualmente 28 puntos críticos asociados a inundaciones y anegamientos



15 tienen como causa registrada el colapso o la falta de un colector de aguas lluvias.

Enmarque

Falta de un plan de acción en base al conocimiento de lluvias, para destapar y preparar canales de recolección de aguas lluvias.

Infraestructura insuficiente para drenaje de aguas lluvias en zonas precordilleranas y centrales.