Caracterización de la cuenca del río Bogotá

Loaiza F.

lun 23 de nov del 2020

Resúmennnnnnn

Introducción

El río Bogotá es una cuenca que atraviesa parte de la zona central de Colombia, esta se sitúa en el departamento de Cundinamarca, empieza en el municipio de Villapinzón y desemboca en el río Magdalena (Pinzón 2019). Está conformada por 19 subcuencas, y compuesta por un sistema natural de quebradas, ríos, lagunas, y humedales (en su mayoría afluentes del río Bogotá) (Ayala Bayona y Cifuentes Rojas 2016). Diversos estudios han focalizado sus esfuerzos en analizar las influencias tanto de origen natural como antrópico de los sistemas hídricos. En las aguas del río Bogotá se evidencian todo tipo de influencias antrópicas, ejercicios como la tala de árboles, captación de aguas ilegales, depositos de residuos domésticos, residuos industriales y una predominante falta de interés por el uso responsable de sus aguas, la convierten en un referente de suciedad y contaminación a nivel mundial (CAR 2018). La importancia de su conservación aumenta si se considera el hecho de que esta cuenca abastece a más de 10 millones de habitantes de los 46 municipios que la conforman y desarrollan todo tipo de actividades socioeconómicas que le permiten subsistir en su diario vivir, así como todos los demás seres vivos que la habitan, cuya supervivencia depende de qué tan deteriorado se encuentre su ecosistema (CAR 2018). El presente estudio trata de analizar de la forma más minuciosa posible la cuenca del río Bogotá, y posteriormente elaborar una caracterización que abarque todos los aspectos que conforman a la cuenca como unidad (desde los factores morfométricos hasta los socioeconómicos), cuya consulta permita conocer su estado hasta la fecha de publicación del estudio. Adicionalmente se harán recomendaciones desde la perspectiva (y el campo que le compete) a la Ingeniería y las ciencias forestales que pueden servir como retroalimentación para los entes que se encargan del manejo de la cuenca del río Bogotá.

Metodología

 Para el presente artículo se utilizaron las planchas integradas de la cuenca del río Bogotá del Convenio "Fondo de adaptación" del Instituto Geológico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25.000, con información de redes de drenajes y curvas de nivel disponibles en su sitio web (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/convenios-igac) (IGAC 2020).

- Polígonos en formato "shape" para la delimitación de la cuenca del río Bogotá, y las subcuencas que la conforman en el portal web (https://datosgeograficos.car.gov.co/datasets/ed4 18474401f49baa2931e35dd7a8919)
- Imágenes satelitales LandSat 8 entre las coordenadas aproximadas (5.25, -73.65) y (4.26, -74.78) del 17 de Marzo del año 2018 para el mapa de coberturas (Información obtenida de U.S. Geological Survey). Se procesaron en los programas de sistemas de información geográfica QGIS (QGIS Development Team 2009). Primero se hizo la corrección atmosférica para cada una de las dos imágenes con la extensión Semi-Automatic Classification Plugin (SCP), posteriormente se elaboró una clasificación de coberturas no supervisada con la extensión dzetsaka.
- Bases de datos de precipitación y temperatura del portal "datos.gov.co" y proporcionadas por POMCA Río Bogotá, se analizaron con el software estadístico R en su versión 4.0.3 (R Core Team 2020). Se transformaron a formato largo con ayuda de la librería TidyR, se depuró y se obtuvo la información resúmen para cada subcuenca y la cuenca completa con la librería dplyr y se graficaron con la librería ggplot2, todas las librerías anteriores pertenecientes a la librería Tidyverse (Wickham et al. 2019).

$$Tc = \left(11.9 \times \frac{\left(\frac{L}{1.6}\right)^3}{0.3h}\right)^{0.385}$$

Resultados




Figura 1: Mapa de drenajes de la cuenca del rio Bogotá.




Figura 2: Perfil Longitudinal

Total Cuenca del Río Bogotá					
Grado	Relieve	Símbolo	Área (ha)	Porcentaje	
0-3 %	Plano, plano cóncavo y ligeramente plano	Α	83130.17	15.18	
3-7 %	Ligeramente inclinado, ligeramente ondulado	В	80594.60	14.72	
7-12 %	Ondulado, inclinado	С	65605.91	11.98	
12-25 %	Fuertemente ondulado, fuertemente inclinado	D	159999.87	29.22	
25-50 %	Fuertemente quebrado	E	121854.16	22.25	
50-75 %	Escarpado	F	25543.68	4.66	
> 75 %	Muy escarpado	G	6436.46	1.17	

Figura 3: Distribución de los diferentes rangos de pendiente, extensión territorial y porcentual para la totalidad de la cuenca del río Bogota (Tomada de Consorcio Planeación Ecológica – Ecoforest. 2006.)

Parámetro Morfométrico	Valor
${\text{Área}(km^2)}$	6083.19
Perímetro (km)	599.38
Longitud (km)	174.22
Longitud del cauce (km)	340.47
Ancho (km)	34.92
Factor de forma (Coeficiente)	0.20
Coeficiente de compacidad (Coeficiente)	2.15
Pendiente media (%)	16.70
Pendiente del cauce (%)	18.84
Tc (minutos)	929.17

Figura 4: Parámetros morfométricos




Figura 5: Subcuencas de la cuenca del río Bogotá.




Figura 6: Temperaturas medias de las subcuencas del río Bogotá




Figura 7: Temperaturas máximas de las subcuencas del río Bogotá




Figura 8: El gráfico A corresponde a las temperaturas medias, mientras que el gráfico B corresponde a las temperaturas máximas entre los años 1938 hasta 2019.




Figura 9: Precipitación anual multianual sectorizada por subcuencas con datos desde el año 1931 hasta el año 2019 de todas las estaciones de medición disponibles que se encuentran dentro del área respectiva a la cuenca del Río Bogotá.




Figura 10: Precipitación anual multianual con datos desde el año 1931 hasta el año 2019 de todas las estaciones de medición disponibles que se encuentran dentro del área respectiva a la cuenca del Río Bogotá.

• Poner gráfica por subcuencas (y luego por toda la cuenca) de pp, t y radiación.

Subcuencas

Río alto

- el exceso de materia orgánica agota el oxígeno del agua y por ende, hay una fuerte reducción de la diversidad de especies de macroinvertebrados y de organismos acuáticos (10) (Fajardo D. 2019).
- La figura 7, muestra la variación de la temperatura del agua a lo largo del tramo del en estudio, en esta se puede visualizar que la temperatura va aumentando significativamente hasta la estación AAQQ, y vuelve a descender en la estación QQ. Sin embargo, vuelve a ascender los valores, encontrando que pasados 29.31 km del tramo en estudio se registra la temperatura más alta con un valor de 19.3°C, pudiéndose inferir que el factor incidente en el aumento de la temperatura del agua puede ser causada por la industria curtidora que se encuentra en el área y a las descargas de aguas residuales del municipio de Villapinzón. Es preciso señalar en que este municipio no cuenta con una planta de tratamiento de sus aguas residuales. Luego, la temperatura vuelve a bajar para la estación PVT lo que se debe a tributarios recibidos por el río en este segmento del trazado analizado. Además de las condiciones morfológicas del río en este punto que ayudan a autodepurar el cuerpo de agua superficial (Fajardo D. 2019).
- El resto de resultados de Fajardo D. (2019).
- Pinzón (curtiembres de villapinzón y chocontá).
 - http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-00112018000100045&script=sci_a bstract&tlng=en
 - http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs viceinves/index.php/RA/article/view/3967
 - Actividades económicas como las curtiembres, agroindustria y minería, contaminan la cuenca alta del Río Bogotá; debido al vertimiento de algunos metales pesados (MP) como el Cromo (Cr), el Mercurio (Hg) y el Arsénico (As). Esta problemática la afronta el río Bogotá desde su incursión en el casco urbano del municipio de Villapinzón, a solo 8 kilómetros del páramo de Guacheneque en donde nace, hasta su desembocadura en el río Magdalena.
 - Caracterizadas las aguas del río en el sector del municipio de Chocontá, estas presentaron una coloración más oscura y olores fuertes con presencia de sulfuros, especialmente sulfuro de hidrógeno H 2 S. (Pinzón 2019)
 - Villapinzón, municipio localizado aguas abajo del páramo de Guacheneque, donde nace el rio Bogotá. (Pinzón 2019)
 - En el análisis de As las concentraciones obtenidas en los lodos de Villapinzón evidencian la actividad minera que se presenta clandestinamente en el páramo de Guacheneque. (Pinzón 2019)
 - Curtiembres a 30 metros aumentan las pp en Villapinzón, por lo que el caudal en Chocontá es más alto y arrastra todos los metales pesados vertidos desde Villapinzón, hasta la desembocadura de la cuenca. (Pinzón 2019)

- Los animalitos consumen metales pesados. (Pinzón 2019)
- El mercurio no es el mayor problema en este río, el cromo con concentraciones tan altas es el principal problema de las autoridades ambientales y de la comunidad debido a su alta afinidad con los organismos vivos generando bioacumulación e intoxicación de éstos.
- El municipio de Villapinzón es el mayor generador de vertimientos de MP generados por las 110 curtiembres ubicadas en la ronda del río y los subproductos de sales de cromo son transportados al lecho del río, pero éstos no sedimentan al instante, por lo cual no se identifican concentraciones superiores a 219 mg/kg, aunque este valor sigue siendo superior a los máximos permisibles de la resolución 631 de 2015.
- El municipio de Chocontá con menos de 50 empresas dedicadas a la curtiembre presenta concentraciones de Cr superiores a los 690 mg/kg, valor muy superior a Villapinzón por más de 633,5 mg/Kg Cr en la segunda toma de muestras, lo cual se debe al caudal del agua que aumenta conforme las condiciones meteorológicas cambian.

Tominé En lugares como la cuenca Tominé se presenta un alto gradiente climático y diversos ecosistemas, los asentamientos cambiaron el flujo del agua, en guatavita hay actividades agrícolas y ganaderas, vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales (cultivo de flores) provenientes del municipio de Guatavita (Mora Monroy y Guillot Monroy 2000). Debido a la utilización de químicos en la cuenca alta, y la degradación de las coberturas vegetales cercanas al Embalse de Tominé, el "buchón" invadió más de 300 hectáreas. La creación de este embalse llevó a que los habitantes de las zonas rurales cambiaran sus trabajos y pasó tener una economía productiva, a una turística con senderos, miradores, la nueva tendencia de los "Glamping", y avistamiento de fauna y flora (Martínez et al. 2018).

Neusa

- Esta subcuenca presenta la mayor área de cultivos con 11875 Ha, respecto a las 32546,93 Ha destinadas para actividad agrícola en la cuenca alta del Río Bogotá, conformada por cultivos mixtos; su mayor representación está conformada por la heterogeneidad de la cobertura debido al tamaño reducido de los predios, su cobertura vegetal se denomina herbácea pastos, que tiene un uso pecuario actualmente de tipo semi-intensivo y extensivo (Ayala Bayona y Cifuentes Rojas 2016).
- la economía se basa en el desarrollo de actividades relacionadas con siembras, criaderos de truchas, actividades avícolas y principalmente actividades de pastero alrededor de la zona, lo cual influye directamente sobre la calidad del agua (Ayala Bayona y Cifuentes Rojas 2016).
- un incumplimiento en los parámetros de Hierro, Turbiedad, Coliformes Totales y E. coli (Ayala Bayona y Cifuentes Rojas 2016).
- Durante las visitas de inspección sanitaria se evidencio en campo que los vertimientos que se presentan alrededor del tramo son principalmente de origen doméstico, y en menor escala producto de las actividades agrícolas y ganaderas, ya que en general los predios encuestados se dedican exclusivamente al pastoreo y a la siembra de pequeñas parcelas de maíz y papa, y únicamente un predio se dedica exclusivamente a la actividad de crianza de truchas, en donde las características del agua mejoraron notablemente (Ayala Bayona y Cifuentes Rojas 2016).

Parte baja

 Según otros estudios realizados aguas abajo por Pinzón (2018) en el municipio de Cajicá, se encontraron concentraciones hasta de 18,5 mg/kg de Hg. (Pinzón 2019)

Geología

El área de la Sabana de Bogota, esta ubicada en la cordillera Oriental abarca la zona axial y el inicio de sus flancos oriental y occidental, sus rocas abarcan edades desde el Cretácico inferior hasta el Cuaternario (Vargas et al. 2004).

El Cretácico inferior se compone de las formaciones Trinchera, Socota, Capotes, e Hiló, hacen parte de la parte baja de la cuenca del río Bogotá (ver la Figura 4. delimitado en color rojo). Las rocas del Cretácico superior afloran en la parte central de la cuenca, así como sus flancos oriental y occidental, estas corresponden a las formaciones Simijaca, La Frontera, Conejo, Grupo Guadalupe, y Grupo Olini (Éste último sólo aflora en la parte baja de la cuenca del río Bogotá) (Vargas et al. 2004).




Figura 11: Mapa geológico de la cuenca del rio Bogotá (Tomado de INGEOMINAS).

Cretácico inferior

Formación Trincheras: Con este nombre se hace referencia a la suceción de lodolitas con intercalaciones de calizas y arenitas en la parte inferior del Grupo Villeta. Esta ha sido dividida en segmento inferior (calizo arcilloso) y superior (arcilloso), también denominados como miembros El Tigre y Anapoima respectivamente (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Formación Socotá: Compuesta por areniscas fosilíferas, "shales" grises, lutitas y margas fosilíferas y el "Horizonte de Esferitas" de HUBACH (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Formación Capotes: Limitada en la base por el Miembro Socotá y en el techo por la Formación Hiló (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Formación Hiló: Antes conocida como Horizonte de Hiló, pero luego ascendida a Formación. En base limita con Miembro Capotes, y en techo por la unidad de lodolitas indenominadas (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Cretácico Superior

Formación Simijaca: Unidad de lodolitas laminadas. Limita en la base con la Formación Hiló y su techo es la Formación La Frontera (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Formación La Frontera: Capas silíceas, en la base rocas calizas o concreciones calcáreas, mientras que su tope se marca por la capa más jóven de chert del conjunto superior de la unidad, infrayaciendo la Formación Conejo(Martínez R. y Vergara S. 1999).

Formación Conejo: Este nombre reemplaza la unidad de lodolitas indenominadas K8, límite inferior por la última capa silícea de la Formación La Frontera, su límite superior se sitúa por debajo de las arenitas de la Formación Arenisca Dura (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Grupo Guadalupe: Tiene como base la primera ocurrencia de arenitas de la Formación Arenisca Dura por encima de las lodolitas del Grupo Villetas. Su techo se dá en la primera ocurrencia de lodolitas de la Formación Guaduas (Martínez R. y Vergara S. 1999). Este grupo es en su mayoría arenoso, aunque Hubach 1957 lo divide en un conjunto inferior arcilloso y otro superior arenoso.

Grupo Olini: Se sitúa por encima de la Formación Lomagorda y e infrayace al Nivel de Lutitas y Arenas (Martínez R. y Vergara S. 1999).

Geomorfología

La cuenca del río Bogotá podría decirse que se divide en dos partes, una es el **Altiplano con las subcuencas de sus bordes** (Todo lo que está aguas arriba de la garganta del río Bogotá en los cerros de Boquerón) y la otra que comprende **desde el Altiplano hasta su desembocadura en el río Magdalena.** Esta cuenca está situada sobre u sustrato sedimentario plegado y fallado, en el cuál hay depresiones tecto-sedimentarias. En la cuenca los escarpes de origen tectónico son bastante comunes. La "Sabana de Bogotá" es la mayor formación estructural que constituye el altiplano, aunque no es un término técnico, pues cuando se menciona a la "Sabana de Bogotá" se hace referencia a la sedimentación de un lago formado desde la segunda parte del periodo Terciario. A lo largo y ancho de la cuenca también se presentan colinas y relieves más fuertes y accidentados; Se sabe que las

colinas suaves provienen de rocas arcillosas y los relieves fuertes son derivados de areniscas. En la parte baja de la cuenca (relieves bajos en relación al nivel del mar) son comunes los perfiles profundos de meteorización (Más que todo en las zonas con climas tropicales de tendencia seca). Por otra parte en las divisorias de las subcuencas afloran las alteritas de color rojo intenso (ver Figura 5.), divisorias con estos colores rojos se pueden ver en Neusa, Teusacá, Checua, divisoria derecha del Alto de Bogotá, entre otros. Un significado o interpretación de el avistamiento de alteritas, es una inminente situación de peligro ambiental (Erosiones verticales u horizontales) (CAR. 2006).



Figura 12: Tomada de («Geomorfología Dinámica y Climática» s. f.)

Acontecimientos como el levantamiento de la cordillera, derivaron en aumentos del potencial hidrogravitacional, ejemplos de esto son: río Tunjuelito, Subachoque, Siecha y Teusacá. Así como la cordillera oriental, una de las formas estructurales más relevante de la cuenca es el altiplano, definida como una depresión tecto-sedimentaria subsidente (Van Der Hammen, 1995) ha sido el espacio ocupado por varios niveles lacustres en la medida en que la cordillera fue emergiendo hasta su altitud actual. En el Plioceno Temprano exisió un lago que cubría la parte central del altiplano y las subcuencas Subachoque, Sisga, Siecha, Soacha, Muña, y Alto de Bogotá. Un descenso lacustre que ocurrió hace 40.000 años convirtió este antiguo lago, en lo que hoy conocemos como altiplano. El descenso en el nivel del lago ocasionó la formación de distintos niveles de terrazas por disección. Embalses de la cuenca como Neusa, Sisga, Tominé y Muña imitan el paisaje de cuando el altiplano era un lago. La formación de glaciares se dio en altitudes superiores a 3.000 m. Abajo de los espacios cubiertos con hielo hubo un cinturón o piso en el que por restricciones térmicas no había

vegetación y las frecuentes nevadas generaban un escurrimiento (por fusión), arriba del páramo de ese momento, es decir arriba de los 2.750 m. aproximadamente (CAR. 2006).

- Tabla
 - Reptación
 - Disección
 - * Corrientes mayores
 - * red menor de drenaje
 - Escurrimiento superficial
 - Movimientos en masa
 - * Desprendimientos
 - * Derrumbes
 - * Solufluxion
 - * Deslizamientos rotacionales
 - * Deslizamientos en plancha
 - * Flujos torrenciales
 - Sedimentación

Factores Bióticos

Diversidad de especies vegetales

- Raz y Agudelo (s. f.)
- Martínez et al. (2018) y Mora Monroy y Guillot Monroy (2000)
- Ramírez, Talero, y López (2013)

Componentes Socioeconómicos

En general, para toda la cuenca del río Bogotá, las amenazas relacionadas con inundaciones y movimientos en masa son localizadas y, desde luego, más relevantes por su ocurrencia en tiempos cortos y los riesgos que de ahí se derivan, además, se les da mayor publicidad. Sin embargo, y aunque desde la geomorfología se trata de una visión parcial, con base en las evidencias en campo, se plantea una amenaza socio-ambiental en relación con los efectos del escurrimiento superficial con erosión se suelos, obturación de cauces, desaparición de lagunas por sedimentación y, de ahí, una inseguridad frente a la producción agropecuaria y, también, una inseguridad hídrica para la población. Para áreas extensas dentro de la cuenca, más que amenazas, se trata de impactos ya en curso y con duraciones más largas, a veces menos perceptibles y, también, menos conocidas.

- Alejandra y María (2016)
- Luna et al. (2010)

Conclusión

Agradecimientos

Bibliografía

Alejandra, Ayala Bayona Marcela, y Cifuentes Rojas Ana María. 2016. «Diseño del mapa de riesgo de calidad de agua potable para la subcuenca del río Neusa en el tramo desde el embalse del Neusa hasta la planta». https://hdl.handle.net/11634/2726.

Ayala Bayona, Marcela Alejandra, y Ana María Cifuentes Rojas. 2016. «Diseño del mapa de riesgo de calidad de agua potable para la subcuenca del río Neusa en el tramo desde el embalse del Neusa hasta la planta». *instname: Universidad Santo Tomás*. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2726.

CAR. 2018. «Problemática». Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. https://www.car.gov.co/rio_bogota/vercontenido/5.

CAR. 2006. «PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ». Corporación Autónoma Regional. https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac24 aeabc81c.pdf.

Fajardo D., Agudelo V. 2019. «Simulación de calidad del agua en la sub-cuenca río alto Bogotá durante el periodo 2014-2016 haciendo uso de HEC-RAS». *Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA* 11 (2): 720. https://doi.org/10.24188/recia.v11.n2.2019.720.

«Geomorfología Dinámica y Climática». s. f. Accedido 18 de noviembre de 2020. http://www7.u c.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/fotos/6_5_2_i.html.

IGAC. 2020. «Convenio Fondo de Adaptación». *GEOPORTAL*. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC. https://geoportal.igac.gov.co/contenido/convenios-igac.

Luna, Diego M., Leonardo Camacho, Diana Rojas, y Martín A. Bayona. 2010. «Frecuencia de enteroparasitosis en jardines infantiles aledaños a la cuenca baja del río Tunjuelito», enero. https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2223.

Martínez, Urquijo, Diana Julieth, Valeria Monsalvo Mendoza, y Cindy Alexandra Romero Niño. 2018. «Multifuncionalidad rural en el paisaje de Tominé: recuperación y revitalización del paisaje en el embalse Tominé Calendario». Thesis. http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.1227 7/8851.

Martínez R., Jose Ignacio, y Luis Eduardo Vergara S. 1999. «La Sucesión Paleoambiental del Cretácico de la Región de Tequendama y Oeste de la Sabana de Bogotá, Cordillera Oriental Colombiana». *Geología Colombiana* 24: 107-47. https://revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/315 21.

Mora Monroy, Gilberto, y Gabriel Hernando Guillot Monroy. 2000. «Análisis ecológico de la cuenca de captación y del embalse de Tominé». *Acta Biológica Colombiana* 5 (1): 73-74. https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/26685.

Pinzón, Luis. 2019. «METALES PESADOS EN LOS LODOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ, ENTRE VILLAPINZÓN Y CHOCONTÁ». *REVISTA AMBIENTAL AGUA, AIRE Y SUELO* 2. https://doi.org/10.21105/joss.01686.

QGIS Development Team. 2009. *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. http://qgis.org.

Ramírez, Diego Fernando, Grace Margarita Talero, y Raúl Hernando López. 2013. «Macroinvertebrados bentónicos y calidad del agua en un tramo del río Bogotá. Cajicá-Colombia», enero. https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1726.

Raz, Lauren, y Henry Agudelo. s. f. «Herbario Nacional Colombiano (COL)». Accedido 17 de noviembre de 2020. https://doi.org/10.15472/ea8sek.

R Core Team. 2020. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Vargas, Orlando, Gloria Prieto, Luz Myriam González, y Adriana Matamoros. 2004. «GEOQUÍ-MICA DE METALES PESADOS EN SUELOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ». Bogotá: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA SERVICIO GEOLÓGICO.

Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, Winston Chang, Lucy D'Agostino McGowan, Romain François, Garrett Grolemund, et al. 2019. «Welcome to the tidyverse». *Journal of Open Source Software* 4 (43): 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686.