FICHE D'INSPECTION DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

Date: 2025-05-23 Chariot #: TRUCK-123
Opérateur: Test Operator Immatriculation: REG-456

Département: Warehouse

INSPECTION VISUELLE

Alimentation

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Batterie	V		Looks good
Bouchon de ventilation		×	Needs repair
Couvercle des connecteurs	V		
Câbles	V		
Bonbonne de propane	V		
Connecteur	V		
Valve	V		

Fluides

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Huile du moteur	V		Good level
Eau/antigel	V		Good level
Fluides hydrauliques	V		Good level

Roues

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
État des pneus	V		Good condition
État des roues (boulons)	V		Properly tightened

R A	۰.	L
IVI	aı	

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Desseret de charge	V		
Fourches/pinces	V		
État des chaînes	V		
Cylindre	V		
État des tuyaux hydrauliques	V		

Équipements de sécurité

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Feux avertisseurs	V		Working properly
Klaxon	V		Working properly
Alarmes	V		Working properly
Avertisseur sonore	V		Working properly
Siège et ceinture de sécurité	V		In good condition

INSPECTION OPÉRATIONNELLE

<u>Freins</u>

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Freins	V		Working properly
Frein manuel	V		Working properly

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Contrôle de l'élévation	V		
Contrôle de l'inclinaison du mât (tilt)	V		
Contrôle de déplacements latéraux	V		
Side shift	V		
Contrôle de fermeture et d'ouverture des pinces	V		
<u>Conduite</u>			
Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Conduite avant	V		
Accélération	V		
Direction	V		
Conduite arrière	V		
Accélération	V		
Direction	V		
Avertisseur de recul	V		
<u>Fluides</u>			
Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Fuites de liquides sur le sol	V		No leaks detected
SIGNA e déclare avoir effectué l'inspection complète onfirme l'exactitude des informations rapporté			es normes de sécurité en vigueur
ignature de l'opérateur		 Date: 20	025-05-23

Généré le 2025-05-23 à 11 h 26