FICHE D'INSPECTION DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

Date: 2025-05-26 Chariot #: TRUCK-123

Opérateur: Test Operator Immatriculation: REG-456

Département: Warehouse

INSPECTION VISUELLE

Alimentation

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Batterie	V		Looks good
Bouchon de ventilation		×	Needs repair
Couvercle des connecteurs	V		
Câbles	V		
Bonbonne de propane	V		
Connecteur	V		
Valve	V		
Attaches	□ N/A		
Attaches	□ N/A		
Attaches	□ N/A		

Fluides

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Eau/antigel	V		Good level
Huile du moteur	V		Good level
Fluides hydrauliques	V		Good level

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
État des pneus	V		Good condition
État des roues (boulons)	V		Properly tightened

<u>Mât</u>

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Dosseret de charge	V		
Fourches/pinces	V		
État des chaines	V		
État des tuyaux hydrauliques	V		
Cylindres	V		

Equipements de sécurité

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Feux avertisseurs	V		Working properly
Klaxon	V		Working properly
Phares	V		Working properly
Avertisseur sonore	V		Working properly
Siège et ceinture de sécurité	V		In good condition

INSPECTION OPÉRATIONNELLE

Freins

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Freins	V		Working properly
Frein manuel	V		Working properly

Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Contrôle de l'élévation	V		
Contrôle de l'inclinaison du mat (tilt)	V		
Contrôle de déplacements latéraux	V		
<u>Conduite</u>			
Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Conduite avant	V		
Accélération	✓		
Direction	V		
Conduite arrière	V		
Accélération	V		
Direction	V		
Avertisseur de recul	V		
<u>Fluides</u>			
Élément à inspecter	État OK	État Non OK	Commentaires
Fuites de liquides sur le sol	V		No leaks detected

SIGNATURE ET VALIDATION

	2025-05-26
Signature de l'opérateur	Date