## RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL

MUNICIPIO: Iribarren Fecha: \_ ##

PARROQUIA: Ana Soto

Tipo de Vía	Nombre	Longitud	Ancho		o de av.	Indice de Condición de la Calzada						5	Sema	áforc	s	D	ema	arcac	ión	S	eñal	izaci	ión		Drei	naje	S	Observaciones
		( m )	( )	Asf.	Conc.	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	
Arterial	P. Card-Est de Agua	1000,69m	24,45m	х					Х			х					х					х				х		T.vial en malas condiciones,queb
Arterial	Est de agua-Jacinto L	838,38m	27,8m	х					Х			Х					х				х			х				falla de borde, falta de mantenimi
Arterial	Jacinto L- V.productiv	1176,01m	25,06m	х					Х					х								х		х				Falta de mantenimiento Drenajes
Arterial	V.productiva-Sta Ros	816,11m	53,40m	х						х				х				х			х			х				los canales de servicios completo
Arterial	Sta.Rosalia-Valle Dor	734m	39.5m	х					Х				Х				х				х			х				condiciones regulares
Arterial	Valle Dorado- Dis.Sar	539.05m	47m	х					Х			х						х			х			х				condiciones regulares

rada grande

iento

0

)S