

Orden De Servicio Número: **OS22R02001**

## ACTA DE RECEPCION

Siendo las **11:00** horas del día **12/02/2022**, se reúnen en la oficina de **Guarderia Ordinaria G 001**, sitio en **C. Ruperto L. Paliza #154 NTE. Col Centro C.P. 80000**; las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta de recepción, con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de servicios bajo la modalidad de adjudicación directa que suscribieron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa **TURY SA DE CV** con los antecedentes y las condiciones que se enuncian:

## ANTECEDENTES

Con fecha **12/02/2022**, las partes celebran orden de servicio, bajo la modalidad de adjudicacion directa, identificado con el No. **OS22R02001**, para llevar a cabo los trabajos consistentes en **USO PREDETERMINADO**, en la unidad perteneciente a la **DELEGACION ESTATAL EN SINALOA**, con oficinas ubicadas en **C. Ruperto L. Paliza #154 NTE. Col Centro C.P. 80000**, con un importe de \$ **3200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS)** sin incluir el IVA, practicándose la fecha de iniciación de **12/02/2022** y la terminación para el día **17/02/2022**, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción en cuando a instalaciones y funcionamiento, por el jefe de conservación de Unidad No. 02

Después de un recorrido por las instalaciones y revisados los trabajos ejecutados, y habiéndose constatado su correcta ejecución de acuerdo con la Orden de Servicio No. **OS22R02001**, los representantes del instituto los reciben por parte del mismo, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estimen conveniente por el servicio mal ejecutado, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos

Cerranto este acto, firman de conformidad las personas que intervienen en el mismo.

Por el IMSS

\_\_\_\_\_  
ING. Joel Moreno Ponce  
Enc. De Oficina Delegacional de Conservación

POR EL PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
C. **LUIS GALVEZ**  
Representante Legal

POR EL IMSS

\_\_\_\_\_  
ING. Jose Luis Casillas Bovio  
Jefe de Conservación de Unidad No.02

**Guarderia Ordinaria G 001**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Vianney Paredes Castro**  
Titular del Inmueble