ITV Serveis S.A
SANT JULIÀ DE LÒRIA
Ctra. de Bixesarri, s/n - AixoVall
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tlfn: 741.350 Fax: 843.883

ITV Serveis S.A
ITV Serveis, S.A. NRT: A-707191-T

FACTURA AND1FC260044196

Data: 12.10.2026

Client	Vehicle	
NIA/NRT: 246172S VICTOR ROQUE C JOAN MARAGALL 4 A, 6-2 AD500 ANDORRA LA VELLA	***Matrícula*** C9389	***Bastidor*** 1FMDU34X4TUA80751
	Classificació 01 06 Turisme .	
	Marca FORD	***Model*** EXPLORER
	Combustible Gasolina	***C.Homol***
	F.1a.Matric. 12.06.1997	

Servei		Tarifa	Base I.	IGI	Taxes		Total
PR	Primera Inspecció Periòdica	Fora de termini dels vehicles de les categories L, O1, O2 i M1.	46,990 €	2,110 € (4,50%)			49,10 €
		TOTAL	**46,990 €**	**2,110 €**		**0,00**	**49,10€**

Forma de pagament: Datàfon

NRT: A-707191-T

INSPECCIÓ 1244180

De conformitat amb la Llei 29/2021, de 28 de Octubre, qualificada de protecció de dades personals, s´informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer Clients, gestionat per Inspecció Tècnica de Vehicles i Serveis, S.A., la finalitat del qual és la gestió clients fiscal econòmica i administrativa, gestió de dades relatives a la inspecció tècnica dels vehicles, gestió de cites, mailings i recordatoris per següents inspeccions, gestió de qualitat i de reclamacions. Així mateix, s´informa la persona interessada que l´adreça on pot exercir els drets d´accés, rectificació, supressió i oposició és Carretera de Bixessarri S/N, AD600 Sant Julià de Lòria, Andorra o a través de l´adreça electrònica lqpd@itvserveis.ad. És obligació de l´usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

V.T.

ITVS

Informe d'Inspecció Tècnic

Núm.: AND100001022426

Distintiu.: 12.436.408

A Identificació d'estació ITV i del vehicle

Codi Estació: AND1	Línia: L2	ITV Serveis S.A., Ctra. De Bixessarri s/n, Aixovall AD600, Sant Julià de Lòria (Andorra). Tel.741350-127		
Tipus d'inspecció: Primera Inspecció Periòdica		Data d'inspecció: 01/06/2023	Data pròxima inspecció: 31/01/2024	
Tarifa: 44,55 €	Núm. Liquidació: AND1FC230021698	Classificació del vehicle: 0106	Marca: FORD	Categoria del vehicle. M1
Matrícula: C9389	Número bastidor: 1FMDU34X4TUA80751		Contrasenya d'homologació: -	
Codi de la carrosseria del vehicle:	Data de la primera matriculació: 12/06/1997		Quilòmetres/Hores de treball:	116.781 km / -

B Verificacions mínimes d'Inspeccions

NA: No aplica; 00XX: Núm. Inspector

1. REFORMES		5. VISIBILITAT		7. EIXOS, RODES, PNEUMÀTICS I SUSPENSIÓ		10. EMISSIONS CONTAMINANTS	
1.1 Tipus mod. o reformes	NA	5.1 Camp de visió	0059	7.1 Eixos	0059	10.1 Soroll	0059
2. DOCUMENTACIÓ		5.2. Estat de la superfície del vidre	0059	7.2 Rodes i Pneumàtics	0059	10.2 Gasos d'escapament	0059
2.1 Plaques de matrícula	0059	5.3 Miralls i retrovisors	0059	7.3 Suspensió	0059	10.3 Supressió interf. electr.	0059
2.2 Número de bastidor	0059	5.4 Eixugaparabrises	0059	**8. XASSÍS I ELEMENTS ACOBLATS**		10.4 Altres elements	0059
2.3 Documentació	0059	5.5 Rentaparabrises	0059	8.1 Xassís i elements acoblats	0059	**11. VEHÍCLES M2 i M3**	
3. FRENS		5.6 Sistema antibaf	0059	8.2 Cabina i Carrosseria	0059	11.1 Portes	NA
3.1 Estat mecànic	0059	**6. ENLLUMENTAT I SENYALITZACIÓ**		**9. EQUIPS DIVERSOS**		11.2 Antibaf i antigel	NA
3.2 Fre servei	0059	6.1 Fars	0059	9.1 Cinturo Seguretat	0059	11.3 Ventilació i calefacció	NA
3.3 Fre secundari	NA	6.2 Llums posició, laterals, gàlib i circulació diürna	0059	9.2 Extintors	NA	11.4 Seients	NA
3.4 Fre d'estacionament	0059	6.3 Llums de fre	0059	9.3 Panys i disp. antirobatori	0059	11.5 Enllumenat interior	NA
3.5 Disp. de desacceleració	NA	6.4 Intermitents	0059	9.4 Triangle de senyalització	NA	11.6 Passarel·les	NA
3.6 Antibloqueig (ABS)	0059	6.5 Llums de boira	0059	9.5 Farmaciola d'urgència	NA	11.7 Escales i esglaons	NA
3.7 Fre electrònic (EBS)	0059	6.6 Llums de marxa enrere	0059	9.6 Falques de roda	NA	11.8 Pneumàtics i equipaments	NA
3.8 Líquid de frens	0059	6.7 Llums placa posterior	0059	9.7 Disp. Senyal acústic	0059	11.9 Comunicació passatger	NA
4. DIRECCIÓ		6.8. Catadiòptrics i emergència	0059	9.8 Velocímetre	0059	11.10 Cartells	NA
4.1 Estat mecànic	0059	6.9 Enllumenat interior	0059	9.9 Tacògraf	NA	11.11 Transport escolar	NA
4.2 Volant i columna	0059	6.10 Connexions elèctriques	NA	9.10. Disp. de limitació de velocitat	NA	**12. TRENS TURÍSTICS**	
4.3 Folgança direcció	0059	6.11 Cablejat elèctric	0059	9.11 Comptaquilòmetres	0059	12.1 Accessoris i eines	NA
4.4 Desviació de rodes	0059	6.12 Fars i catadiòptrics	0059	9.12. Control electrònic d'estabilitat (ESC)	0059		
4.5 Plat gir. eix de remolc	NA	6.13 Bateries	0059				
4.6 Assistida electrònica (EPS)	0059	6.14 Urgència y Especial	NA				

Equips de mesura

Emissions	Frenada	Alineació	Vel. Act. Limitador Vel.	Soroll	Dinamòmetre	Bàscula
AG013561	FR033399	AP023295	-	-	-	-

C Mesuraments efectuats durant la inspecció

Opacitat: - m⁻¹ | **CO ralentí:** 0,09 % | **CO ral. accel.:** 0,27 % | **λ:** 1,012 | **Alineació:** 0,00/- mm | **Limitador velocitat:** - km/h

Frenada	Fre de servei	Fi	3,34/3,51/-/- kN	3,34/3,46/-/- kN	**Soroll:** -/- dB
	Fre de socors	Fi	-/-/-/- kN	-/-/-/- kN	**Bàscula:** -/-/-/- kg
	Fre d'estacionament	Fi	-/2,96/-/- kN	-/1,61/-/- kN	**Dinamòmetre:** N

D Qualificació dels defectes

Unitat	Descripció del defecte	Qualificació
	SENSE DEFECTES	

E Resultat de la inspecció

FAVORABLE ☒ **DESFAVORABLE** ☐ **NEGATIVA** ☐

(*) Identificació del taller

Autoreparació ☐

Vist i plau estació ITV
Firma i segell

Observacions

Per calcular l'eficàcia dels frens no s'han utilitzat mètodes d'extrapolació.

Hora de fi de la inspecció 08:39

Històric

Data	km	Resultat
22/12/2021	89436	Favorable
16/12/2020	78145	Favorable
21/01/2020	73276	Favorable
09/01/2020	73075	Condicional
13/12/2018	61996	Favorable
19/01/2018	61587	Favorable
09/01/2017	61156	Favorable
11/01/2016	60744	Favorable
15/01/2015	59685	Favorable
08/01/2014	58579	Favorable
03/01/2013	58110	Favorable
17/01/2012	56646	Favorable
16/01/2012	56632	Condicional
11/01/2011	56073	Favorable
26/01/2010	53815	Favorable
03/01/2009	53141	Favorable
24/01/2008	52901	Desfavorable
24/01/2008	52911	Favorable
04/01/2007	52554	Favorable

(*) Per inspecció FAVORABLE en segona inspecció o posterior

Inspecció Tècnica de vehicles, S.A. Ctra. de Bixessarri s/s, Aixovall AD600 Sant Julià de Lòria (Andorra). Nº Comerç. 919673K NRT: A-707191-T

ITVS

Informe d'Inspecció Tècnic

Núm.: AND100001244180 V1

Distintiu.: 12.728.195

A Identificació d'estació ITV i del vehicle

Codi Estació: AND1	Línia: L2	ITV Serveis S.A., Ctra. De Bixessarri s/n, Aixovall AD600, Sant Julià de Lòria (Andorra). Tel.741350-127		
Tipus d'inspecció: Primera Inspecció Periòdica		Data d'inspecció: 12/10/2026	Data pròxima inspecció: 31/01/2027	
Tarifa: 49,10 €	Núm. Liquidació: AND1FC260044196	Classificació del vehicle: 0106	Marca: FORD	Categoria del vehicle: M1
Matrícula: C9389	Número bastidor: 1FMDU34X4TUA80751		Contrasenya d'homologació: -	
Codi de la carrosseria del vehicle:		Data de la primera matriculació: 12/06/1997	Quilòmetres/Hores de treball:	117.496 km / -

B Verificacions mínimes d'Inspeccions

NA: No aplica; 00XX: Núm. Inspector

1. REFORMES		5. VISIBILITAT		7. EIXOS, RODES, PNEUMÀTICS I SUSPENSIÓ		10. EMISSIONS CONTAMINANTS	
1.1 Tipus mod. o reformes	NA	5.1 Camp de visió	0062	7.1 Eixos	0202	10.1 Soroll	0202
2. DOCUMENTACIÓ		5.2. Estat de la superfície del vidre	0062	7.2 Rodes i Pneumàtics	0202-0062	10.2 Gasos d'escapament	0062
2.1 Plaques de matrícula	0062	5.3 Miralls i retrovisors	0062	7.3 Suspensió	0202	10.3 Supressió interf. electr.	0062
2.2 Número de bastidor	0062	5.4 Eixugaparabrises	0062	**8. XASSÍS I ELEMENTS ACOBLATS**		10.4 Altres elements	0202-0062
2.3 Documentació	0062	5.5 Rentaparabrises	0062	8.1 Xassís i elements acoblats	0202-0062	**11. VEHÍCLES M2 i M3**	
3. FRENS		5.6 Sistema antibaf	0062	8.2 Cabina i Carrosseria	0202-0062	11.1 Portes	NA
3.1 Estat mecànic	0202-0062	**6. ENLLUMENTAT I SENYALITZACIÓ**		**9. EQUIPS DIVERSOS**		11.2 Antibaf i antigel	NA
3.2 Fre servei	0062	6.1 Fars	0062	9.1 Cinturo Seguretat	0062	11.3 Ventilació i calefacció	NA
3.3 Fre secundari	NA	6.2 Llums posició, laterals, gàlib i circulació diürna	0062	9.2 Extintors	NA	11.4 Selents	NA
3.4 Fre d'estacionament	0202-0062	6.3 Llums de fre	0062	9.3 Panys i disp. antirobatori	0062	11.5 Enllumenat interior	NA
3.5 Disp. de desacceleració	NA	6.4 Intermitents	0062	9.4 Triangle de senyalització	NA	11.6 Passarel·les	NA
3.6 Antibloqueig (ABS)	0202-0062	6.5 Llums de boira	0062	9.5 Farmaciola d'urgència	NA	11.7 Escales i esglaons	NA
3.7 Fre electrònic (EBS)	0062	6.6 Llums de marxa enrere	0062	9.6 Falques de roda	NA	11.8 Pneumàtics i equipaments	NA
3.8 Líquid de frens	0202-0062	6.7 Llums placa posterior	0062	9.7 Disp. Senyal acústic	0062	11.9 Comunicació passatger	NA
4. DIRECCIÓ		6.8. Catadiòptrics i emergència	0062	9.8 Velocímetre	0062	11.10 Cartells	NA
4.1 Estat mecànic	0202-0062	6.9 Enllumenat interior	0062	9.9 Tacògraf	NA	11.11 Transport escolar	NA
4.2 Volant i columna	0202-0062	6.10 Connexions elèctriques	NA	9.10. Disp. de limitació de velocitat	NA	**12. TRENS TURÍSTICS**	
4.3 Folgança direcció	0202-0062	6.11 Cablejat elèctric	0202-0062	9.11 Comptaquilòmetres	0062	12.1 Accessoris i eines	NA
4.4 Desviació de rodes	0202-0062	6.12 Fars i catadiòptrics	0062	9.12. Control electrònic d'estabilitat (ESC)	0202-0062		
4.5 Plat gir. eix de remolc	NA	6.13 Bateries	0202-0062				
4.6 Assistida electrònica (EPS)	0202-0062	6.14 Urgència y Especial	NA				

Equips de mesura

Emissions	Frenada	Alineació	Vel. Act. Limitador Vel.	Soroll	Dinamòmetre	Bàscula
AG013561	FR033399	-	-	-	-	-

C Mesuraments efectuats durant la inspecció

Opacitat: - m^{-1} | **CO ralentí:** 0,00 % | **CO ral. accel.:** 0,09 % | **λ:** 0,999 | **Alineació:** -/- mm | **Limitador velocitat:** - km/h

Frenada	Fre de servei	Fi	3,32/2,98/-/- kN	3,35/3,17/-/- kN	**Soroll:** -/-	dB
	Fre de socors	Fi	-/-/-/- kN	-/-/-/- kN	**Bàscula:** -/-/-/-	kg
	Fre d'estacionament	Fi	-/2,79/-/- kN	-/2,43/-/- kN	**Dinamòmetre:**	N

D Qualificació dels defectes

Unitat	Descripció del defecte	Qualificació
8.1.7.1	Xassis o bastidor: Trassmissió.Defectes a l'estanqueïtat dels càrters de la transmissió	LLEU

E Resultat de la inspecció

FAVORABLE ☒ | **DESFAVORABLE** ☐ | **NEGATIVA** ☐

(*) Identificació del taller

Autoreparació ☐

Vist i plau estació ITV
Firma i segell

Observacions

Per calcular l'eficàcia dels frens no s'han utilitzat mètodes d'extrapolació. Efectua ITV amb plaques de prova 435.. 13:43 12/10/2026 Aquesta inspecció anul·la i substitueix la inspecció AND100001244180 corregint Valors en el AP 0062.

Hora de fi de la inspecció 13:43

Històric

Data	km	Resultat
01/06/2023	116781	Favorable
22/12/2021	89436	Favorable
16/12/2020	78145	Favorable
21/01/2020	73276	Favorable
09/01/2020	73075	Condicional
13/12/2018	61996	Favorable
19/01/2018	61587	Favorable
09/01/2017	61156	Favorable
11/01/2016	60744	Favorable
15/01/2015	59685	Favorable
08/01/2014	58579	Favorable
03/01/2013	58110	Favorable
17/01/2012	56646	Favorable
16/01/2012	56632	Condicional
11/01/2011	56073	Favorable
26/01/2010	53815	Favorable
03/01/2009	53141	Favorable
24/01/2008	52901	Desfavorable
24/01/2008	52911	Favorable

(*) Per inspecció FAVORABLE en segona inspecció o posterior

Inspecció Tècnica de vehicles, S.A. Ctra. de Bixessarri s/s, Aixovall AD600 Sant Julià de Lòria (Andorra). Nº Comerç: 919673K NRT: A-707191-T