

GÖRSEL KALİTE KONTROL VE UYGUNLUK ANALİZ RAPORU

Bu rapor; YOLO11 tabanlı nesne algılama modeli, tanımlı ürün profili ve yazılım tabanlı uygunluk kuralları kullanılarak otomatik olarak hazırlanmıştır.

UYGUN — PASS

1. Kontrol ve Belge Bilgileri

Rapor Numarası	GKK-20260727-112345	Belge Kodu	YZ-GKK-01
Kontrol Tarihi	27.07.2026 11:23:45	Revizyon	00
Ürün Profili	Seramik Yüzey Kusur Kontrolü	Güven Eşiği	0.40
Uygulanan Kriter	Seramik Yüzey Görsel Muayene Kriteri	Kullanılan Model	YOLO11 Özel Eğitimli Görsel Kalite Kontrol Modeli

Seramik yüzey üzerinde kenar kırığı, yüzey boşluğu ve çizgisel kusur bulunup bulunmadığını kontrol eder.

2. Yönetici Özeti

Kontrol Edilen Kusur Türü	3	Tespit Edilen Kusur Sayısı	0
Tespit Edilen Kusur Türü	0	Model Güven Eşiği	%40
Uygunsuzluk Sayısı	0	Genel Karar	UYGUN — PASS

3. Kusur Kontrol Sonuçları


Kusur Türü	Tespit Sayısı	Durum
Kenar Kırığı	0	Kusur tespit edilmedi
Yüzey Boşluğu / Delik	0	Kusur tespit edilmedi
Çizgisel Kusur	0	Kusur tespit edilmedi

4. Uygunsuzluk ve Bulgular

Analiz edilen seramik yüzey üzerinde kenar kırığı, yüzey boşluğu veya çizgisel kusur tespit edilmemiştir. Ürün tanımlanan görsel kalite kriterlerini sağlamaktadır.

KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİREN	KONTROL EDEN / ONAYLAYAN
Yapay Zekâ Destekli Görsel Kalite Kontrol Platformu	Ad Soyad / İmza

5. Görsel Kanıtlar ve Yapay Zekâ Analizi

Orijinal Kontrol Görüntüsü	Yapay Zekâ Analiz Görüntüsü
	

TEKNİK AÇIKLAMA	Analiz, özel olarak eğitilmiş YOLO11 nesne algılama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Seramik yüzeyde tespit edilen kusurlar, tanımlı kusur türleri ve güven eşiği kullanılarak değerlendirilmiştir.
------------------------	--

Yasal ve teknik not: Bu belge prototip bir yapay zekâ uygulaması tarafından üretilmiştir. Rapor, yetkili laboratuvar veya uzman değerlendirmesinin yerini tutmaz. Nihai uygunluk kararı, ilgili standart ve yetkili personel değerlendirmesi doğrultusunda verilmelidir.