Lima, 13 de marzo de 2026

Carta N° 000169-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto: Solicitud de información sobre accesibilidad para personas con discapacidad en Comisaría Alfonso Ugarte.

Referencia: a) OFICIO N° 000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, 11/03/2026
b) INFORME TÉCNICO Nº017-2026_NEMAEC-SVAT, 12/03/2026

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia **a)**, mediante el cual se solicita información sobre las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en la Comisaría PNP Alfonso Ugarte.

Al respecto, se adjunta el documento de referencia **b),** el cual presenta el análisis técnico correspondiente, considerando la revisión de la ficha técnica aprobada, los planos del proyectista y la verificación realizada durante la ejecución del servicio de mantenimiento, precisando las adecuaciones efectuadas en la distribución de los servicios higiénicos con la finalidad de garantizar condiciones mínimas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Por tanto, a la solicitud de la información requerida, se concluye que actualmente la comisaría de Alfonso Ugarte cuenta con infraestructura y condiciones de accesibilidad adecuadas para personas con discapacidad de acuerdo con la norma técnica vigente, tales como:

- Espacio de giro para sillas de ruedas,
- Puertas y pasadizos,
- Rampas de acceso,
- Servicios higiénicos y,
- Barandas de apoyo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2026 17:10:07 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 11 de Marzo del 2026

OFICIO N° 000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

SEÑOR
MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
Presidente del Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. –

Asunto : Solicitud de información sobre accesibilidad para personas con discapacidad en Comisaría Alfonso Ugarte.

Referencia : Oficio Nº D000481-2025-MIMP-WARMINAM-UST.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, solicitar se sirva informar a esta Unidad si en el mantenimiento y acondicionamiento de la **Comisaría de Alfonso Ugarte, realizada en el marco de lo previsto en el artículo 16.1. de la Ley Nº 32416,** cuenta con infraestructura y/o condiciones de accesibilidad que permitan el adecuado ingreso, desplazamiento y atención de **personas con discapacidad,** tales como rampas de acceso, señalización, servicios higiénicos accesibles u otras facilidades de accesibilidad universal.

La información solicitada será utilizada para fines de verificación y coordinación institucional respecto a las condiciones de atención a la población usuaria, en especial a personas en situación de vulnerabilidad.

En tal sentido, agradeceré se sirva remitir el informe correspondiente en el plazo máximo de 24 horas de recibida la comunicación.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
……..
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **IRYMEDP**

INFORME TÉCNICO Nº17-2026-NEMAEC-SVAT

A : **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**
Presidente del NEMAEC

DE : **SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES**
Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC

ASUNTO : RESPUESTA AL OFICIO N°000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE.

REFERENCIA : Solicitud de información sobre accesibilidad para personas con discapacidad en Comisaría Alfonso Ugarte.

FECHA Lince, 12 de Marzo del 2026

---

1. BASE LEGAL

1.1. Resolución de Dirección Ejecutiva **RDE N°000185-2025-MIDIS/FONCODES/DE**, que aprueba la **Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE**, "Norma Técnica para la ejecución de intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de comisarías mediante Núcleos Ejecutores", de fecha 19 de noviembre de 2025.Convenio Nº005–2025–FONCODES, convenio de financiamiento entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisaria (NEMAEC).

1.2. **Convenio N°005–2025–FONCODES**, Convenio de financiamiento entre FONCODES y el **Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías (NEMAEC)**.

2. ANTECEDENTES

1.3. Mediante **Oficio N°000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE**, de fecha **11 de marzo de 2026**, la UGPE remite al NEMAEC la **Solicitud de información sobre accesibilidad para personas con discapacidad en la Comisaría PNP Alfonso Ugarte – Lima**.

1.4. Mediante **Oficio N°033-2026-UGPE**, de fecha **16 de enero de 2026**, se remitió la **Ficha Técnica aprobada de la CPNP Alfonso Ugarte – Lima**, a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1h2ZYhit56I2V7hKr0apTou4DbF5ncgat

1.5. Mediante correo electrónico de fecha **11 de marzo de 2026**, el **NEMAEC**, a través del **Coordinador General Ing. Enrique Agrega**, solicitó la elaboración del presente informe a fin de atender la información requerida mediante el **Oficio N°000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE**.

3. ANALISIS TECNICO

3.1 **De la ficha técnica del servicio de mantenimiento de la CPNP Alfonso Ugarte**

3.1.1 **Según el presupuesto aprobado:**
En el ítem **05.03.04 – Accesorios para baño de discapacitados**, se consigna un costo de **S/ 0.00**, lo cual indica que, si bien se considera la partida dentro del presupuesto, no se asignó un monto específico para su implementación dentro de las actividades de mantenimiento programadas.

05.03 Accesorios				**3 602.33**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	7.00	62.01	434.07
05.03.02 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	14.00	67.13	939.82
05.03.03 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1 1/2"	m	6.00	70.80	424.80
05.03.04 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	0.00	257.55	0.00
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	11.00	52.48	577.28

3.1.2 **Según los planos del proyectista:**
De acuerdo con los planos incluidos en la ficha técnica aprobada por UGPE, se observa la disposición de **accesorios para personas con discapacidad dentro del baño de varones**, el cual además contempla la instalación de **urinarios**.



3.2 **Verificación en campo durante la ejecución**
Durante el proceso de ejecución del servicio de mantenimiento, se realizó la verificación de las condiciones reales de la infraestructura, evidenciándose que **la distribución planteada en los planos no coincide con la configuración existente del ambiente sanitario**.

Se constató que:

- Existen **lavatorios ubicados en el área de ingreso al servicio higiénico**.
- La **ubicación del punto destinado para urinario** no permite cumplir con el **radio de giro reglamentario requerido para la maniobrabilidad de una silla de ruedas**.
- Esta situación **impide garantizar las condiciones de accesibilidad universal** previstas para un servicio higiénico accesible.

En atención a estas condiciones, **durante el proceso de ejecución se realizó una readecuación en la distribución de los servicios higiénicos destinados a cada género**, con la finalidad de **garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad para personas con discapacidad**, permitiendo el espacio necesario para el **giro de silla de ruedas y el uso adecuado de los accesorios sanitarios**.

La nueva distribución adoptada se muestra en la imagen adjunta.



3.3 **Acceso para personas con discapacidad**

De la revisión de la **Ficha Técnica aprobada del servicio de mantenimiento de la CPNP Alfonso Ugarte**, se verifica que **se contempla el acceso para personas con discapacidad mediante una rampa**, la cual corresponde a **infraestructura existente en el establecimiento policial**.
En ese sentido, la intervención de mantenimiento **no contempla la ejecución de una nueva rampa**, debido a que la comisaría **ya cuenta con una rampa de acceso previamente construida**, la cual permite el ingreso de personas con discapacidad hacia el interior de las instalaciones.
Por lo tanto, se precisa que **la accesibilidad al establecimiento se encuentra garantizada mediante la rampa existente**, complementándose con las **adecuaciones realizadas en los servicios higiénicos durante la ejecución del mantenimiento**, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso para personas con discapacidad.

4. CONCLUSIONES

4.1 La ficha técnica aprobada contempla la partida **Accesorios para baño de discapacitados**, sin embargo, esta **no cuenta con asignación presupuestal específica dentro del presupuesto del servicio de mantenimiento**.

4.2 La **distribución sanitaria planteada en los planos de la ficha técnica no coincide con la configuración real de la infraestructura existente**, lo que genera limitaciones para cumplir con las condiciones de accesibilidad.

4.3 Durante la ejecución del servicio se identificó que **la ubicación de lavatorios y urinarios no permite cumplir con el radio de giro reglamentario requerido para el uso por personas en silla de ruedas**.

4.4 En virtud de lo observado, se **readecuó la distribución de los servicios higiénicos**, con el objetivo de **garantizar mejores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad**, optimizando el espacio disponible dentro de la infraestructura existente.

5. RECOMENDACIONES

5.1 Remitir el presente informe técnico a la **UGPE – FONCODES**, en atención a lo solicitado mediante **Oficio N°000106-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE**.

5.2 Considerar, en futuras intervenciones o formulaciones de fichas técnicas, **la verificación previa de las condiciones reales de la infraestructura**, a fin de garantizar la correcta incorporación de criterios de **accesibilidad universal** en los ambientes sanitarios.

5.3 Evaluar, de ser necesario, la **incorporación de accesorios y elementos complementarios para personas con discapacidad**, conforme a la normativa de accesibilidad vigente y a las condiciones físicas del establecimiento.

6. ANEXOS

6.1 ACTA TECNICA DE ACONDICIONAMIENTO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, en conformidad con el usuario del establecimiento.

SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES
Monitor de Mantenimiento y Acondicionamiento
NEMAEC

ACTA TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO PARA BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN EL SERVICIO HIGIÉNICO N°03

Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP – Alfonso Ugarte

1. DATOS GENERALES

- Entidad: CPNP – Alfonso Ugarte
- Ubicación: Cercado de Lima
- Fecha: 13-02-2026
- Servicio: Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura

2. ANTECEDENTES

En el marco de la ejecución del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP – Alfonso Ugarte, se realizó una inspección técnica del área correspondiente a los Servicios Higiénicos (SS.HH N°03), identificándose la necesidad de acondicionar un espacio destinado al uso de personas con discapacidad.

Durante la evaluación técnica se verificó que el área actualmente destinada para dicho servicio no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad, siendo indispensable su adecuación considerando que se trata de una institución pública que debe garantizar el acceso universal a sus servicios.

Dentro del alcance contractual del servicio se contemplan partidas correspondientes a nueva red sanitaria y suministro e instalación de aparatos sanitarios, así como la ejecución de los Servicios Higiénicos (SS.HH N°03).

Sin embargo, se ha observado que el espacio destinado para el servicio higiénico accesible no cumple con el área de giro requerida, establecida en la Norma Técnica A.120 – Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, la cual establece:

- Área de giro para silla de ruedas:
  Diámetro libre mínimo = 1.50 m

Este espacio es necesario para permitir las maniobras adecuadas de una silla de ruedas dentro del ambiente.

Solicitud de la Parte Usuaria

La Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en su calidad de parte usuaria, ha solicitado formalmente la adecuación de un espacio destinado al uso de personas con discapacidad, a fin de garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y uso del servicio higiénico.

Scanned with CamScanner

3. SUSTENTO TÉCNICO

De la evaluación técnica realizada en campo se determina lo siguiente:

• El Servicio Higiénico N°03, según la ficha técnica y el estado actual del ambiente, no cuenta con el área mínima requerida para el uso por personas con discapacidad.

• En la nueva propuesta técnica se plantea la redistribución y acondicionamiento del ambiente, a fin de habilitar un espacio que cumpla con las condiciones mínimas de accesibilidad.

• La modificación propuesta mantiene la finalidad de mejora del servicio, alineándose con los objetivos generales del servicio contratado.

Asimismo, se precisa que:

• No genera variación presupuestal significativa.
• No implica ampliación del plazo contractual.
• Se ejecuta dentro del marco técnico del servicio aprobado.

4. DESCRIPCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO HIGIÉNICO

Se dispone realizar una nueva redistribución del ambiente del Servicio Higiénico N°03, con el objetivo de cumplir con las condiciones necesarias para el uso por parte de personas con discapacidad, considerando:

• Implementación de área de giro mínima de 1.50 m de diámetro para maniobra de silla de ruedas.
• Adecuación del espacio para la instalación de aparatos sanitarios accesibles.
• Garantizar la circulación adecuada dentro del ambiente.

La propuesta busca:

• Satisfacer la demanda de uso del área usuaria.
• Garantizar que la solución adoptada no comprometa la funcionalidad del ambiente.

5. CONCLUSIONES

Luego del análisis técnico efectuado, se concluye que:

1. La nueva distribución y acondicionamiento del SS.HH N°03 para personas con discapacidad es técnicamente viable.

2. La medida adoptada mejora las condiciones de accesibilidad y uso para la parte usuaria.

3. No se generan adicionales presupuestales significativos ni ampliaciones de plazo contractual.

Scanned with CamScanner

4. La modificación se encuentra alineada con la finalidad del servicio contratado.

En consecuencia, el equipo técnico considera procedente la aprobación del acondicionamiento del servicio higiénico destinado a personas con discapacidad.

Se deja constancia que los trabajos serán ejecutados bajo supervisión técnica y conforme a las normas técnicas vigentes aplicables.

6. FIRMAS

Responsable del Servicio

Manuel F. Barrionuevo Altuna
GERENTE GENERAL

Residente / Supervisor

LUIS ENRIQUE
SUAREZ MOLLEDA
ARQUITECTO CAP. 22160
CD. 79/634
CAP-RL 12160

Representante de la CPNP – Alfonso Ugarte

May. PNP José Luis Rodríguez Sevillano
CIP 348976.

Scanned with CamScanner



LUIS ENRIQUE
SUAREZ MOLLEDA
ARQUITECTO CAP. 22160
CC. 79/634
CAP-RL. 12160

Scanned with CamScanner