INFORME N.º 007-2026-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Supervisora de Mantenimiento.

ASUNTO : **DESCARGO RESPECTO A OBSERVACIONES FICHA TECNICA CPNP LA MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO.**

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP.

FECHA : 20 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de CPNP LA MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO.

I. ANTECEDENTES

1.1. Según mi ORDEN DE SERVICIO N° 1382, en cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puedo brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encontraba dentro de mi alcance, más si se brindó una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Gómez Moreno Jaime Alberto, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP Mariscal Cáceres y la CPNP San Antonio de Jicamarca en la dependencia del distrito de San Juan de Lurigancho.

1.5. Mediante CARTA N° 011-2025-JAGM, el proyectista ingreso por mesa de partes el SEGUNDO ENTREGABLE de la CPNP MARISCAL CÁCERES Y LA CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA, lo cual, la UGPE me remitió vía correo institucional solicitándome emitir una opinión técnica al respecto.

1.6. Con fecha 23 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP MARISCAL CACERES.

1.7. Mediante el INFORME N.º 037-2025-TBCR, de fecha 23 de diciembre del 2025, mi persona otorga una Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP MARISCAL CACERES y la CPNP San Antonio de Jicamarca en la dependencia del distrito de San Juan de Lurigancho.

1.8. Mediante el INFORME N.º 040-2025-TBCR, de fecha 30 de diciembre del 2025, mi persona otorga una Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP MARISCAL CACERES del distrito de San Juan de Lurigancho.

1.9. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 002-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 06 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisora de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.10. Mediante Carta N° 031-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA, de fecha 14 de enero del presente año fiscal, el presidente del núcleo ejecutor mayor MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO, emite el INFORME TÉCNICO Nº06-2026-NEMAEC-MRBM, donde mencionan un pliego de observaciones a la ficha técnica de la CPNP MARISCAL CACERES del distrito de San Juan de Lurigancho.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Según el INFORME TÉCNICO Nº06-2026-NEMAEC-MRBM, se ha encontrado las siguientes observaciones en la ficha técnica de la CPNP MARISCAL CACERES:

- Incongruencia entre el presupuesto detallado en la ficha técnica del link presentado por el proyectista y el presupuesto mencionado en el INFORME N.º 040-2025-TBCR.

2.2. Según el INFORME N.º 040-2025-TBCR, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP MARISCAL CACERES, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.3. Por otro lado, en el link alcanzado el día 23 de diciembre del 2025donde se adjuntaba toda la información técnica se mencionaba que:

- Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO son las siguientes:

Ítem	Descripción			Und.	Metrado
01	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**				
01.01	**TRABAJOS PROVISIONALES**				
01.01.01	ALQUILER E INSTALACION DE ALMACEN, INC. SERVICIOS BASICOS			mes	1.00
01.02	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS			glb	1.00
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO			m2	1.00

01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,488.81
01.03	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	glb	1.00
02	**RETIROS Y DESMONTAJES**		
02.01	RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACION	und	79.00
02.02	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	2.00
02.03	DESMONTAJE DE PUERTA MADERA	und	8.00
02.04	DESMONTAJE DE INODORO	und	10.00
02.05	DESMONTAJE DE URINARIO PICO LORO	und	2.00
02.06	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO	und	7.00
02.07	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO	m2	24.61
02.08	RETIRO DE PISO CERAMICO	m2	187.53
02.09	CORTE DE PISO DE CONCRETO E=6" P/INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	m	42.01
02.10	RETIRO DE PINTURA DE MURO INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,691.38
02.11	RETIRO DE PINTURA EN CIELO RASO	m2	576.94
03	**ARQUITECTURA**		
03.01	**REVOQUES**		
03.01.01	RESANE DE MUROS POR DAÑOS MENORES	m2	3.66
03.01.02	PINTADO DE MUROS INTERIORES	m2	1,585.16
03.01.03	PINTADO DE MUROS EXTERIORES	m2	106.22
03.01.04	REPOSICION DE MAYOLICA MUROS	m2	33.16
03.02	**PISOS**		
03.02.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60m	m2	187.53
03.03	**TECHOS**		
03.03.01	RESANE DE CIELO RASO POR DAÑOS MENORES	m2	20.95
03.03.02	PINTADO DE CIELO RASOS	m2	576.94
03.04	**PUERTA**		
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, INC. ACCESORIOS	und	8.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2"	und	1.00
03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA	und	1.00
03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR - REJA METALICA CON TUBO CUADRADO 1"x1"	und	1.00
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	und	1.00
03.05	**ESCALERAS**		
03.05.01	RESANE DE PELDAÑOS POR DAÑOS MENORES	m2	0.40
03.05.02	REPOSICION DE BARANDAS DE SEGURIDAD	m	2.50
04	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
04.01	**RED DE AGUA**		
04.01.01	INSTALACION DE RED DE AGUA - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	6.05
04.01.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	und	4.00
04.01.03	CODO PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	3.00
04.01.04	CODO PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	5.00
04.01.05	TEE PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	6.00

04.01.06	TEE PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	2.00
04.01.07	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	29.00
04.01.08	VALVULA CHEK 1/2"	und	1.00
04.01.09	CAJA P/VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	7.00
04.01.10	VALVULA DE PASO D 3/4" (BRONCE CROMADA), INC. ACCESORIOS	und	7.00
04.01.11	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	9.00
04.02	**RED DE DESAGUE**		
04.02.01	CAMA DE APOYO (e=0.25m) ARENA GRUESA	m3	0.43
04.02.02	CONCRETO FC=210 kg/cm2 INC. ACABADO PULIDO	m3	4.35
04.02.03	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=2"	m2	1.70
04.02.04	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=4"	m	6.20
04.02.05	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	3.00
04.02.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=2"	pto	24.00
04.02.07	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=4"	pto	14.00
04.02.08	DESATORO DE LA RED	glb	1.00
04.02.09	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00
04.03	**ACCESORIOS SANITARIOS**		
04.03.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4"	und	6.00
04.03.02	KIT DE ACCESORIOS P/BAÑO	kit	6.00
04.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	4.00
04.03.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	3.00
04.03.05	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	5.00
04.03.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	5.00
04.03.07	REDUCCION PVC-SAL 4"X2"	und	4.00
04.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**		
04.04.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO INC. ACCESORIOS	pza	11.00
04.04.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANUAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO	pza	5.00
04.04.03	LLAVE DE DUCHA C/SALIDA CROMADA C/MEZCLADORA	und	9.00
04.04.04	URINARIO BAMBI BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	5.00
05	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
05.01	**SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA**		
05.01.01	MONTAJE DE LUMINARIAS 300X1200 ADOSADO LED 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	28.00
05.01.02	LUMINARIA DE PARED EXTERIOR PARA EXTERIORES 40W (TIPO GLOBO)	und	10.00
05.01.03	MONTAJE DE LUMINARIAS ADOSADO LED 600 X 600 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	64.00
05.01.04	MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	86.00
05.01.05	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	18.00
05.01.06	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	4.00
05.01.07	MONTAJE DE LUZ EMERGENCIA (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	11.00
05.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS, DIFERENCIALES Y TABLERO**		
05.02.01	MATENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 20 A	und	3.00
05.02.02	MANTENIMIENTO DE LLAVE DIFERENCIAL 2X25A, 30Ma	und	22.00
05.02.03	MANTENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 32 A	und	6.00
05.02.04	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 48 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.05	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 12 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.06	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 18 POLOS, INC. CABLEADO	und	5.00

05.02.07	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 24 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.03	**PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO**		
05.03.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00
05.04	**RED DE SEGURIDAD**		
05.04.01	COLOCACION DE EXTINTORES	und	6.00

- Según el INFORME N.º 042-2025-TBCR, de fecha 30 de diciembre del año 2025, mi persona emite una opinión técnica favorable de la ficha técnica de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO el presupuesto total referencial para la ejecución de las partidas anteriormente descritas asciende a:

COSTO DIRECTO	**211,761.84**
GASTOS GENERALES (7%)	**14,823.33**
UTILIDAD	**21,176.18**

SUB TOTAL	**247,761.35**
IMPUESTO IGV (18%)	**44,597.04**
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	**292,358.39**

SON: DOSCIENTOS NOVENTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 39/100 NUEVOS SOLES

2.4. En la actualidad, al revisar nuevamente el link donde se subió toda la información técnica de la ficha técnica completa de la CPNP MARISCAL CACERES – SAN JUAN DE LURIGANCHO podemos evidenciar que:

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**		
01.01	**TRABAJOS PROVISIONALES**		
01.01.01	ALQUILER E INSTALACION DE ALMACEN, INC. SERVICIOS BASICOS	mes	1.00
01.02	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,464.06
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,464.06
01.03	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	glb	1.00
02	**RETIROS Y DESMONTAJES**		
02.01	RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACION	und	79.00
02.02	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	2.00
02.03	DESMONTAJE DE PUERTA MADERA	und	8.00
02.04	DESMONTAJE DE INODORO	und	10.00
02.05	DESMONTAJE DE URINARIO PICO LORO	und	2.00
02.06	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO	und	7.00
02.07	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO	m2	24.61
02.08	RETIRO DE PISO CERAMICO	m2	187.53
02.09	CORTE DE PISO DE CONCRETO E=6" P/INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	m	42.01

02.10	RETIRO DE PINTURA DE MURO INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,691.38
02.11	RETIRO DE PINTURA EN CIELO RASO	m2	576.94
03	**ARQUITECTURA**		
03.01	**REVOQUES**		
03.01.01	RESANE DE MUROS POR DAÑOS MENORES	m2	3.66
03.01.02	PINTADO DE MUROS INTERIORES	m2	1,585.16
03.01.03	PINTADO DE MUROS EXTERIORES	m2	106.22
03.01.04	REPOSICION DE MAYOLICA MUROS	m2	33.16
03.02	**PISOS**		
03.02.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60m	m2	187.53
03.03	**TECHOS**		
03.03.01	RESANE DE CIELO RASO POR DAÑOS MENORES	m2	20.95
03.03.02	PINTADO DE CIELO RASOS	m2	576.94
03.04	**PUERTA**		
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, INC. ACCESORIOS	und	8.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2"	und	1.00
03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA	und	1.00
03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR - REJA METALICA CON TUBO CUADRADO 1"x1"	und	1.00
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	und	1.00
03.05	**ESCALERAS**		
03.05.01	RESANE DE PELDAÑOS POR DAÑOS MENORES	m2	0.40
03.05.02	REPOSICION DE BARANDAS DE SEGURIDAD	m	2.50
04	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
04.01	**RED DE AGUA**		
04.01.01	INSTALACION DE RED DE AGUA - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	6.05
04.01.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	und	4.00
04.01.03	CODO PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	3.00
04.01.04	CODO PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	5.00
04.01.05	TEE PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	6.00
04.01.06	TEE PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	2.00
04.01.07	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	29.00
04.01.08	VALVULA CHEK 1/2"	und	1.00
04.01.09	CAJA P/VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	7.00
04.01.10	VALVULA DE PASO D 3/4" (BRONCE CROMADA), INC. ACCESORIOS	und	7.00
04.01.11	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	9.00
04.02	**RED DE DESAGUE**		
04.02.01	CAMA DE APOYO (e=0.25m) ARENA GRUESA	m3	0.43
04.02.02	CONCRETO FC=210 kg/cm2 INC. ACABADO PULIDO	m3	4.35
04.02.03	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=2"	m2	1.70
04.02.04	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=4"	m	6.20
04.02.05	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	3.00
04.02.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=2"	pto	24.00
04.02.07	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=4"	pto	14.00
04.02.08	DESATORO DE LA RED	glb	1.00
04.02.09	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00
04.03	**ACCESORIOS SANITARIOS**		
04.03.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4"	und	6.00
04.03.02	KIT DE ACCESORIOS P/BAÑO	kit	6.00
04.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	4.00
04.03.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	3.00

04.03.05	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	5.00
04.03.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	5.00
04.03.07	REDUCCION PVC-SAL 4"X2"	und	4.00
04.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**		
04.04.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO INC. ACCESORIOS	pza	11.00
04.04.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANUAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO	pza	5.00
04.04.03	LLAVE DE DUCHA C/SALIDA CROMADA C/MEZCLADORA	und	9.00
04.04.04	URINARIO BAMBI BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	5.00
05	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
05.01	**SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA**		
05.01.01	MONTAJE DE LUMINARIAS 300X1200 ADOSADO LED 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	28.00
05.01.02	LUMINARIA DE PARED EXTERIOR PARA EXTERIORES 40W (TIPO GLOBO)	und	10.00
05.01.03	MONTAJE DE LUMINARIAS ADOSADO LED 600 X 600 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	64.00
05.01.04	MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	86.00
05.01.05	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	18.00
05.01.06	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	4.00
05.01.07	MONTAJE DE LUZ EMERGENCIA (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	11.00
05.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS, DIFERENCIALES Y TABLERO**		
05.02.01	MATENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 20 A	und	3.00
05.02.02	MANTENIMIENTO DE LLAVE DIFERENCIAL 2X25A, 30mA	und	22.00
05.02.03	MANTENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 32 A	und	6.00
05.02.04	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 48 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.05	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 12 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.06	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 18 POLOS, INC. CABLEADO	und	5.00
05.02.07	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 24 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.03	**PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO**		
05.03.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00
05.04	**RED DE SEGURIDAD**		
05.04.01	COLOCACION DE EXTINTORES	und	6.00

- <u>Evidentemente, el Metrado de dos partidas específicamente fueron cambiados, que son LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO y TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO, lo cual, origino que el presupuesto aumente después de la opinión técnica brindada.</u>

2.5. Por lo tanto, deslindo responsabilidad alguna de mi parte si después de la fecha de emitido mi informe se realizaron cambios, partidas adicionales y/o alguna modificación de la ficha técnica CPNP MARISCAL CACERES, ya que en el link adjunto al correo alcanzado a mi persona contenía información diferente a la información actual, el ultimo cambio realizado de documentos fue realizado el día 30 de diciembre del 2025 según el link.

2.6. Sin embargo, se recomienda a la UGPE, solicite un descargo al proyectista para que pueda dar una opinión al respecto y aclarar la situación actual del presupuesto final de la CPNP MARISCAL CACERES del distrito de San Juan de Lurigancho, y a la vez, se constante la responsabilidad que origino dicho cambio para que se proceda de la forma más pertinente técnica y administrativamente para que la ejecución de la misma no se vea perjudicada y su proceso siga en curso por el bien de que el proyecto llegue a culminarse.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, que después de haber revisado los documentos adjuntos a la presente, deslindo responsabilidad alguna de mi parte si después de la fecha de emitido mi informe se realizaron cambios, partidas adicionales y/o alguna modificación de la ficha técnica CPNP MARISCAL CACERES, ya que en el link adjunto al correo alcanzado a mi persona contenía información diferente a la información actual, el ultimo cambio realizado de documentos fue realizado el día 30 de diciembre del 2025 según el link.

3.2. Sin embargo, se recomienda a la UGPE, solicite un descargo al proyectista para que pueda dar una opinión al respecto y aclarar la situación actual del presupuesto final de la CPNP MARISCAL CACERES del distrito de San Juan de Lurigancho, y a la vez, se constante la responsabilidad que origino dicho cambio para que se proceda de la forma más pertinente técnica y administrativamente para que la ejecución de la misma no se vea perjudicada y su proceso siga en curso por el bien de que el proyecto llegue a culminarse.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757