

Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A
Surabaya, Jawa Timur
Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Formulir Perintah Kerja Bengkel (PKB)

No PKB : 00001

Status Mobil : Masuk

Area : Jl. Sidosermo 2 no. 72,
Surabaya, East Java,
Indonesia

NOPOL : N 334 R

Asuransi : PT Asuransi Multi Artha
Guna Tbk

Tgl Masuk : 2015-02-24

Tipe Kendaraan : NEW RIO

No Chek list :

Tgl Selesai : 0000-00-00

Sperpart

| No | Qty | Part No | Nama Part |
|----|-----|---------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Inner depan |

Jasa

| No | Nama jasa |
|----|-----------------|
| 1 | Bumper Depan |
| 2 | Bumper belakang |

| No | Proses | Tgl Plain | | Tgl Actual | Keterangan |
|------------------|------------------|-----------|-------|------------------|------------|
| | | Awal | Akhir | | |
| 1 | Bongkar Komponen | | | | |
| 2 | Las/Ketok | | | | |
| 3 | Dempul | | | | |
| 4 | Cat | | | | |
| 5 | Poles | | | | |
| 6 | Rakit | | | | |
| Target selesai : | | | | Target selesai : | |
| Actual : | | | | Actual : | |
| Keterangan : | | | Ttd | Keterangan : | |
| | | | | | |

Note: 1. PKB ini harus selalu bersama dengan SPK

2. PKB ini harus selalu berada di kendaraan dan ditandatangani oleh masing2 pekerja yang mengerjakan

3. Selalu perhatikan target penyelesaian kendaraan 4. Rangkap 3 (1 lbr Asli:CS,1 lbr Copy:Bengkel,1 lbr:Admin Gudang)