

Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A
Surabaya, Jawa Timur
Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

LAPORAN DETAIL PER MOBIL

Autocillin
Jl. Diponegoro No. 145 -
147, Surabaya 60241

No Kwitansi : R0000001
Tanggal : 20/04/2015

Nomor Polisi : W 6082 TZ
Tertanggung : Candra Dwi Prasetyo
Model Kendaraan : Daihatsu - Xenia
Check-in Date : 20/04/2015

Tanggal Kejadian : 01/01/1970
Tipe Klaim : Asuransi
No. Polis : 12345
Check-out Date : 20/04/2015

BIAYA ESTIMIASI

Sparepart

| No | Qty | Part No | Nama Part | Harga | Harga disetujui |
|------------------|-----|---------|-----------------------|--------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | Bumper Depan Original | 500000 | 500,000 |
| Total Parts (Rp) | | | | | 500,000 |

Panel

| No | Jenis Perbaikan | Harga | Harga Disetujui |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | Bumper Depan | 300,000 | 300,000 |
| Total Panel (Rp) | | | 300,000 |

BIAYA Pengerjaan

Sparepart

| No | Qty | Part No | Nama Part | Harga |
|------------------|-----|---------|-----------------------|---------|
| 1 | 1 | 1 | Bumper Depan Original | 500,000 |
| Total Parts (Rp) | | | | 500,000 |

Data Progres Pengerjaan

| No | Tanggal | Jenis Perbaikan | Harga | Progress(%) | Harga Borongan |
|--------------------------|------------|------------------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 2015-04-20 | Afron belakang (K + C) | 250000 | 100 | 25,000 |
| Total Harga Borongan(Rp) | | | | | 25,000 |

Data Cat/Bahan

| No | Nama | Qty | Keterangan | Harga |
|----------------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | Cat Metalik | 1 L | - | 100,000 |
| Total Cat/Bahan (Rp) | | | | 100,000 |

Total Biaya Estimasi 800,000

Total Biaya Pengerjaan 625,000

Authorized Signatory / Stamp

LABA / RUGI

175,000