Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A Surabaya, Jawa Timur Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Area : Bandung

1,369,500

Formulir Perintah Kerja Bengkel (PKB)

Status Mobil : Masuk

BUMPER BELAKANG BAWAH

No PKB : 34090

1

866111W200

866111W000

PT Asuansi Multi Artha NOPOL : N 334 R Asuransi Tgl Masuk : 2014-11-27 Guna Tbk : NEW RIO No Chek list : Tgl Selesai : 0000-00-00 Tipe Kendaraan **Sperpart** Jumlah Part No Nama Part No Qty BUMPER BELAKANG 1,329,500

Jasa No Nama jasa Jumlah Pintu Tengah/Belakang Kiri 400,000 1 2 Pintu Bagasi 400,000 3 Bumper Depan 350,000 4 Bumper belakang 350,000

No	Proses	Tgl Plain		Tal Actual	Veterangen	
		Awal	Akhir	Tgl Actual	Keterangan	
1	Bongkar Komponen					
2	Las/Ketok					
3	Dempul					
4	Cat					
5	Poles					
6	Rakit					
Target selesai :					Target selesai :	
Actual:					Actual:	
Keterangan: Ttd				Ttd	Keterangan :	Ttd

Note: 1. PKB ini harus selalu bersama dengan SPK 2. PKB ini harus selalu berada di kendaraan dan ditandatangani oleh masing2 pekerja yang mengerjakan

^{3.} Selalu perhatika target penyelesaian kendaraan 4. Rangkap 3 (1 lbr Asli:CS,1 lbr Copy:Bengkel,1 lbr:Admin Gudang)