Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A Surabaya, Jawa Timur Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Surat Perintah Kerja

No SPK No Klaim Cabang Alamat Kami kirimkan kendara	SPK0007 KL0007 Kantor Pusat Bandung an untuk dilakukan pe	rbaikan dengan data-c	data sebagai berik	ut:	
Tertanggung/THJ pi Merk Kendaraan No Polisi No Rangka OR Detail Kerugian	ihak III : Candra : Daihatsu : L 6004 1 : 2523523 : 0000-00	-Y 5	Т Т	Polis No. ipe Kendaraan ahun Io Mesin	Xenia
Sperpart No Qty Part 1 1 PAR	No RT0007	Nama Part Low Beam			Jumlah 400,000
Jasa No Nama jasa 1 Low Beam					Jumlah 120,000
Atas kerjasamanya yar Surabaya, Hormat kami,	ng baik, kami ucapkar	terima kasih			
Menyetujui,		Inspe	ctor,		

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)