Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A Surabaya, Jawa Timur Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Surat Perintah Kerja

No SPK

No Klaim Cabang 1-1

Cabang 2

Alamat	Surabaya2				
Kami kirimkan ken	daraan untuk dilakukan perbaikan deng	gan data-data sebaga	ii berikut:		
Tertanggung/T Merk Kendaraa No Polisi No Rangka OR			Polis No. Tipe Kendaraan Tahun No Mesin	: W 6082 TZ : Xenia : 1 : 123	
Detail Kerugian					
Jasa:					
No	Deskripsi				Kategori
Sperpart:	Deskripsi				Kategori
1	Bemper Depan (sperpart)				normal
Atas karjasamany	ya yang baik, kami yeankan terima kasik				
Atas kerjasamany Surabaya, Hormat kami,	a yang baik, kami ucapkan terima kasih	1			
Menyetujui,		Inspector,			
(Nama Jelas)		(Nama Jelas)			