Autofocus

JI. Sidosermo II No.72A Surabaya, Jawa Timur Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Formulir Perintah Kerja Bengkel (PKB)

No PKB : 1111		Status Mobil : Masuk		Area : Bandung	
NOPOL Tipe Kendaraan	: W 3534 WL : Ertiga	Asuransi : A No Chek list :	Autocillin	Tgl Masuk Tgl Selesai	: 2014-12-04 : 0000-00-00
Jasa: No 1	Deskripsi	High beam (jasa)	No	Deskripsi	
Sperpart: No	Deskripsi	Low Beam (sperpart)	No	Deskripsi	

No	Proses	Tgl Plain		Tgl Actual	Votorongon		
	Floses	Awal	Akhir	Tgi Actual	Keterangan		
1	Bongkar Komponen						
2 Las/Ketok							
3	Dempul						
4	Cat						
5	Poles						
6	Rakit						
Tar	get selesai :			1	Target selesai :		
Actual :				,	Actual :		
Ket	Keterangan : Ttd				Keterangan :	Ttd	

Note: 1. PKB ini harus selalu bersama dengan SPK

2. PKB ini harus selalu berada di kendaraan dan ditandatangani oleh masing2 pekerja yang mengerjakan

^{3.} Selalu perhatika target penyelesaian kendaraan 4. Rangkap 3 (1 lbr Asli:CS,1 lbr Copy:Bengkel,1 lbr:Admin Gudang)