

Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A
Surabaya, Jawa Timur
Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Surat Perintah Kerja

No SPK SPK0007
No Klaim KL0007
Cabang Sidosermo
Alamat Jl. Sidosermo 2 no. 72, Surabaya, East
 Java, Indonesia

Kami kirimkan kendaraan untuk dilakukan perbaikan dengan data-data sebagai berikut:

Tertanggung/THJ pihak III	:	Wawan Setiawan	Polis No.	:	L 6088 TU
Merk Kendaraan	:	Toyota	Tipe Kendaraan	:	Rush
No Polisi	:	L 6088 TU	Tahun	:	7
No Rangka	:	1234	No Mesin	:	1234

Detail Kerugian

SPAREPART

No	Qty	Part No	Nama Part
1	1	Part00002	Bumper Depan Ori

PANEL

No	Nama jasa
1	Pintu Tengah/Belakang Kiri
2	Bumper Depan

Atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih
Surabaya,
Hormat kami,

Menyetujui,

Inspector,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)