

VT 15m

Início

XC

Fim

Av. Itavuvu, 8202-8298

MATERIAL GASTO:

25 metros repuxado  
01 CEO  
12 fusões  
02 Testes com OTDR  
01 Álcool Isopropílico

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

 OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI		
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE	Pablo	RE:	0102059303	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA		
351755277	EXECUTANTE		RE:		- TIPO DE POSTEAÇÃO		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)		
Carga alta	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA		
Av. Itavuvu, 8202-8298	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO		
LOCALIDADE	Sorocaba	ES: SOC	AT: AT	EXECUTANTE	RE:	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
CABO / TRONCO	185	PRIM	DIST.:	EXECUTANTE	RE:		
SGM N°	2025475585	PLACA DO VEÍCULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO	27/10/2025