

Tratativas
20m de VT repuxada
Instalado 1 pto
4 fusões
2 tubos looses ss

1

Início

XC

Fim

Avenida roque gabriel, s/n

MATERIAIS UTILIZADOS:

20m de VT repuxada
Instalado 1 pto
4 fusões
2 tubos looses ss

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

PRIM

DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

Alessandro Moraes

Roger Gomes

Gabriel Sepulveda

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102047065

0102054899

0102056361

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

01/01/2026

PLACA DO VEÍCULO

RVJ6D74

SUPERVISOR

Wellington