

**Tratativas E1**

Repuchado 100 mts  
01 pto existente  
2 fusão  
1 tubos

**Tratativas E2**

2 fusão  
1 tubos

VT 15m

PP 35m

PP 35m

VT 15m

XC Inicial

XC

XC Final

**Estrada dos pianos, s/n****MATERIAIS UTILIZADOS:**

Repuchado 100 mts  
01 pto existente  
04 fusão  
02 tubos

**MATERIAIS RETIRADA****QTD.**

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /  
TRONCO

SGM Nº

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

SUPERVISOR

**CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM  
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA  
- TIPO DE POSTEAÇÃO  
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)  
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA  
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA  
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E  
DISTRIBUIÇÃO  
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA  
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO  
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

07/01/2026